

INFORME DE INTERVENCIÓN

Expediente: EX-2022-09683381-APN-DNISAE#JST

Título: Servicio en tierra, Boeing 737-8V3, matrícula HP-1822CMP, Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Ezeiza, provincia de Buenos Aires

Fecha y hora del suceso: 01 de febrero de 2022 a las 04:30 horas (UTC)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
9683381-22	INTERVENCIÓN	01/02/22	04:30

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini - Ezeiza							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	49'	20"	S	058°	32'	09"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	RAMP	2
Durante el servicio de la aeronave y con el propósito de realizar limpieza a la misma, el personal de rampa retira la escalera motorizada de acceso (N° 07-152), la cual golpea con la puerta trasera izquierda, provocando daños en el mecanismo de traba de la aeronave.				

Aeronave	N°	1	Matrícula	HP-1822CMP	
Tipo	Avión	Marca	Boeing	Modelo	737-8V3
N° Serie	40779	PMD	27001-272000 kg	Daños	Leves
Propietario	Privado				
Operador	Compañía Panameña de Aviación S.A.				

Itinerario	Fase de Vuelo		En Estacionamiento	
Lugar de Salida	Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini - Ezeiza		Código	SAEZ
Lugar de Destino	Aeropuerto Internacional Tocumén - Panamá		Código	MPTO
Duración Vuelo	N° Vuelo	CM453	MET	
Tipo de Operación	Aviación Comercial - Regular			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	0	0	0	0
Total	0	0	0	0