

Informe básico

Expediente: EX-2024-57275110- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 229. IB. Cargas. Colisión. Carcarañá. Santa Fe

Resultados: 2 personas lesionadas y 2 personas ilesas

Lugar: Autopista Rosario – Córdoba (RN 9), kilómetro 335

Fecha y hora: 31 de mayo de 2024 7:30 (UTC-3)

Vehículos: 1 camión con semirremolque y 1 camioneta

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

Información básica	
Título	229. IB. Cargas. Colisión. Carcarañá. Santa Fe
Expediente	EX-2024-57275110- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha	
Fecha	31/5/2024 Hora 7:30
Lugar	Autopista Rosario – Córdoba (RN 9)
Localidad	Carcarañá
Provincia	Santa Fe
Coordenadas	-32.8850205, -61.1209248

Notificación	
Fecha	31/5/2024 Hora 8:20
Fuente	Otro

Reseña Tipo de evento: **Colisión**

El 31 de mayo de 2024, a las 7:30, en la Autopista Rosario – Córdoba (RN 9), kilómetro 335, se produjo una colisión por alcance entre una camioneta (Vehículo 1) y un camión con semirremolque (Vehículo 2). Producto del accidente, el conductor del Vehículo 1 y su acompañante tuvieron lesiones y los conductores en conducción efectiva y pausa operativa del Vehículo 2 resultaron ilesos.

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	1	2	0	3
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	1	0	0	1
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	2	2	0	4

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	A determinar	A determinar	1
Vehículo 2	Cargas	Nacional	1
Total			2

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Fiscalía de Casilda
Policía	Carcarañá
Bomberos	No
Asistencia de salud	Sí
Concesión vial	Corredores Viales SA
Morgue	No
Municipalidad	No
Grúas	Corredores Viales SA

Vehículo 1	Tipo: Camioneta pick up cabina simple	
Categoría	N1: vehículo automotor que tenga, por lo menos, cuatro ruedas y que sea utilizado para transporte de carga con un peso máximo que no exceda los tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Ford	
Modelo	F100	
Caja	Sí	
Uso	A determinar	
Sentido de circulación	Vía	Autopista Rosario – Córdoba (RN 9)
	Desde	San Jerónimo Sud
	Hacia	Correa
Ubicación de daños	Todo el vehículo	
Descripción de daños	Parte posterior por impacto y parte media con daños indirectos. Se observaron daños en la parte anterior que se estimaron previos al suceso	

Vehículo 2 (cargas)	Dominio: AD715ET	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Scania	
Modelo	G360 A4X2	
Año	2019	
Tipo de caja	TPE (plato de enganche)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	130-090 Marmaq SA
	Resultado	Apto
	Realizada	26/7/2023
	Vencimiento	26/7/2024
	Estado	Vigente

RUTA	Validación	27/9/2023
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Daños por impacto	
Dominio: AC415FD		Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Hermann	
Modelo	Furgon S.FP.2E.96	
Año	2018	
Tipo de caja	TCCE (caja cerrada)	
Configuración de ejes	2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	130-090 Marmaq SA
	Resultado	Apto
	Realizada	23/1/2024
	Vencimiento	23/1/2025
RUTA	Validación	26/2/2024
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	No aplica	
Descripción de daños	Daños previos al suceso en óptica de sector posterior	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Encomiendas
	Origen	Buenos Aires
	Destino	Catamarca
Sentido de circulación	Vía	Autopista Rosario – Córdoba (RN 9)
	Desde	San Jerónimo Sud
	Hacia	Correa

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	A878985
Fecha de inscripción	6/4/2022
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	A determinar

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	32	lleso

Conductor 3	Vehículo 2	Pausa operativa	Varón	A/D	Ileso
-------------	------------	-----------------	-------	-----	-------

Habilitaciones del personal de conducción¹

Tipo de Licencia		Conductor 2	Conductor 3
Porte	Centro emisor	Corrientes capital	A determinar
	Sistema	Nacional	A determinar
	Clase	A1.3, E	A determinar
	Vencimiento	A determinar	A determinar
LiNTI	Categoría	Cargas generales	Cargas generales
	Vencimiento	25/10/2024	16/11/2024

Otras personas involucradas

Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
1	Vehículo 1	Conducción	Con lesiones
1	Vehículo 1	Acompañante	Con lesiones

Medio

Tipo	Autopista
Configuración	Dos carriles por sentido de circulación
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Pavimento asfáltico
División física	Cantero central
Material división física	Pasto
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Amanecer
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	Por niebla
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Fotografías del suceso



Figura 1. Vehículos en sus posiciones finales. Vista en el sentido de la marcha precolisión. Fuente: JST, 2024

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisaría Carcarañá
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte

Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial

JST | SEGURIDAD EN
EL TRANSPORTE