

# JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



## INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Expediente: EX-2023-145527396- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 196. IB. Cargas. Colisión. Gálvez. Santa Fe

Resultados: una persona lesionada, una persona fallecidas y una persona ilesa

Fecha y hora: 4 de diciembre de 2023 22:00 (UTC-3)

Vehículos: un camión rígido y un utilitario particular

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

*primero  
la gente*



Ministerio de Transporte  
Argentina



Información básica					
Título	196. IB. Cargas. Colisión. Gálvez. Santa Fe				
Expediente	EX-2023-145527396- -APN-DNISAU#JST				
Tipo de suceso	Accidente				

  

Lugar y fecha					
Fecha	4/12/2023	Hora	22:00		
Lugar	Intersección de la Ruta Provincial 10 y la Ruta Provincial 80				
Localidad	Gálvez				
Provincia	Santa Fe				
Coordenadas	-32.0393229, -61.1768099				

  

Notificación					
Fecha	5/12/2023	Hora	8:30		
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)				

  

Reseña		Tipo de evento: Colisión			
El 4 de diciembre de 2023, en el cruce de la Ruta Provincial 10 y la Ruta Provincial 80, se produjo la colisión entre un camión rígido (Vehículo 1) y un utilitario (Vehículo 2). Luego del impacto, el Vehículo 1 volcó. Producto del accidente, el conductor del utilitario falleció, el conductor del camión rígido resultó ileso y su acompañante tuvo lesiones.					

  

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	1	0	1	0	2
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	1	0	0	1
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	1	1	1	0	3

  

Vehículos participantes		Tipo de servicio		Jurisdicción		Total
Vehículo 1		Cargas		Provincial		1
Vehículo 2		No aplica		No aplica		1
Total						2

Organismos intervinientes		
Fiscalía	Unidad Fiscal Coronda	
Policía	Comisaría 2, Gálvez	
	Comando radioeléctrico	
Bomberos	Bomberos Voluntarios Gálvez	
Asistencia de salud	SIES 107	
Concesión vial	No	
Morgue	Sí	
Municipalidad	No	
Grúas	Sí	
Vehículo 1 (cargas)		
	Dominio: BGO209	Tipo: Camión rígido
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	L-1618	
Año	1997	
Tipo de caja	CFPCDC (caja frigorífica con plataforma de carga)	
Configuración de ejes	1S-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	100-075 ECA Ingeniería SA
	Resultado	Apto
	Realizada	2/8/2023
	Vencimiento	2/2/2024
	Estado	Vigente
	Validación	8/10/2023
RUTA	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Anterior y lateral derecho	
Descripción de daños	Daños por impacto y por vuelco	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Alimentos
	Origen	Rosario, Santa Fe
	Destino	Villa Trinidad, Santa Fe
Sentido de circulación	Vía	Ruta Provincial 10
	Desde	Bernardo de Irigoyen
	Hacia	Gálvez
Vehículo 2 (particular)		
	Tipo: Utilitario	



Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	VITO 111 CDI Furgón MIXTO 4 + 1	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	Ruta Provincial 80
	Desde	Arocena
	Hacia	Gálvez
Ubicación de daños	Anterior y lateral anterior izquierdo	
Descripción de daños	Daños por impacto	

<b>Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)</b>	
Certificado RUTA	415637
Fecha de inscripción	Anterior 9/2012
Tipo de transportista	Transportista individual
Categoría del transportista	Transportista de Carga Fraccionada (T.C.F.)

<b>Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso</b>					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	43	Ileso

<b>Habilitaciones del personal de conducción<sup>1</sup></b>		
Porte	Tipo de Licencia	Conductor 1
	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
LiNTI	Vencimiento	A determinar
	Categoría	Cargas generales
	Vencimiento	3/6/2025

<b>Otras personas involucradas</b>			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
1	Vehículo 1	Acompañante	Con lesiones
1	Vehículo 2	Conducción	Fallecido

<sup>1</sup> Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	-Ruta Provincial 10 en zona del cruce hacia Bernardo de Irigoyen (sur), un carril con sentido hacia Bernardo de Irigoyen y dos hacia Gálvez, uno para giro hacia la izquierda. Luego del cruce dos carriles por sentido de circulación. -Ruta Provincial 80 en zona de cruce dos carriles con sentido hacia Arocena (este) y uno hacia Gálvez.
Geometría del tramo	Intersección tipo +
Material superficie	Asfalto
División física	Boulevard en Ruta Provincial 10, en inmediaciones al cruce
Material división física	Pasto y cordones de material
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	Sin funcionamiento
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	Según entrevistas realizadas, iluminación artificial al momento del accidente no estaría encendida

#### Fotografías del suceso



Figura 1. Vehículos en el lugar del suceso al momento del relevamiento. Fuente: JST, 2023

#### Observaciones y datos complementarios

#### Fuentes de información consultadas



- 
- Comisaría Gálvez
  - Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte (CENT)
  - Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRPAyCP)
  - Entrevistas durante el relevamiento de campo
- 

Solicitud de información

---

- Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
  - Unidad Fiscal Coronda
-