



Informe Básico de suceso automotor	
ID	EX-2021-101333492- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha		
Fecha y hora	19/10/2021	7:45
Lugar	Ruta 9, kilómetro 788, altura Villa del Totoral	
Localidad / Partido	Villa del Totoral	
Provincia	Córdoba	
Coordenadas geográficas	-30.679949,-64.0132887	

Reseña	Tipo de evento: Colisión frontal
<p>El suceso ocurrió en la Ruta Nacional 9, kilómetro 788, a la altura de Villa del Totoral, en la provincia de Córdoba en horario diurno. En dicho suceso, se produjo una colisión frontal, por causas que se buscan determinar, donde se encontraron involucrados dos vehículos: un camión con semirremolque (Vehículo 1) y una camioneta <i>pick-up</i> (Vehículo 2). Como resultado del accidente, el conductor de la <i>pick-up</i> falleció, mientras los tres acompañantes de este último resultaron lesionados y fueron trasladados a una unidad hospitalaria.</p>	

Personas y resultados					
	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	1	0	1	0	2
Pasajeros	0	0	0	0	0
Acompañantes	0	3	0	0	3
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>					<b>5</b>

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Total
Vehículo 1	Transporte de cargas Intraprovincial	<b>1</b>
Vehículo 2	Transporte de cargas Intraprovincial	<b>1</b>
<b>Total</b>		<b>2</b>

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Fiscalía Unidad Judicial Jesús María



<b>Policía</b>	Comisaría 20 URD Villa del Totoral
	Policía Caminera
	Policía Judicial del Ministerio Público Fiscal
<b>Bomberos</b>	A determinar
<b>Ambulancia</b>	A determinar
<b>Morgue</b>	Morgue del Ministerio Público Fiscal
<b>Municipalidad - Grúas</b>	A determinar

Notificación	
<b>Fecha y hora</b>	19/10/2021 - 10:00
<b>Fuente</b>	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)

<b>Vehículo 1</b>	<b>Dominio:</b> NJX169	<b>Tipo:</b> Camión tractor
<b>Categoría</b>	N3: Vehículos utilizados para transporte de carga y con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos (12.000 kg)	
<b>Marca / Modelo</b>	Mercedes Benz / AXOR 2035 S	
<b>Tipo de caja</b>	Tractor de semirremolque	
<b>Clase de carga habilitada</b>	Carga general	
<b>Año modelo</b>	2013	
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Tipo</b>	Transporte Interjurisdiccional de cargas
	<b>Realizada</b>	7/8/2021
	<b>Vencimiento</b>	7/8/2022
	<b>Resultado</b>	Apto
	<b>Estado</b>	Habilitado
<b>Daños</b>	Daños en el sector anterior izquierdo	
	<b>Dominio:</b> GOF770	<b>Tipo:</b> Semirremolque
<b>Categoría</b>	O4 - Remolques con una masa máxima superior a 10 toneladas	
<b>Marca / Modelo</b>	Petinari / SEM B3E	
<b>Tipo de caja</b>	Cerrada	
<b>Clase de carga habilitada</b>	Carga general	
<b>Año modelo</b>	2007	
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Tipo</b>	Transporte Interjurisdiccional de cargas
	<b>Realizada</b>	30/09/2021
	<b>Vencimiento</b>	30/09/2022
	<b>Resultado</b>	Apto
	<b>Estado</b>	Habilitado
<b>Daños</b>	Sin daños	
<b>Servicio</b>	<b>Ocasión de servicio</b>	Fuera de servicio



	<b>Carga transportada</b>	Vacío
	<b>Origen</b>	Las Peñas
	<b>Destino</b>	Villa del Totoral
	<b>Jurisdicción</b>	Córdoba
<b>Sentido de circulación</b>	<b>Vía</b>	Ruta 9, kilómetro 788
	<b>Desde</b>	Sureste
	<b>Hacia</b>	Noroeste

<b>Vehículo 2</b>	<b>Dominio:</b> XLA986	<b>Tipo:</b> <i>Pick-up</i>
<b>Categoría</b>	N1: Vehículo automotor que tenga, por lo menos, 4 ruedas, y que sea utilizado para transporte de carga con un peso máximo que no exceda los tres mil quinientos kilogramos (3500 kg)	
<b>Marca / Modelo</b>	Ford / F100	
<b>Tipo de caja</b>	Abierta	
<b>Clase de carga habilitada</b>	A determinar	
<b>Año modelo</b>	A determinar	
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Tipo</b>	No
	<b>Realizada</b>	No
	<b>Vencimiento</b>	No
	<b>Resultado</b>	No
	<b>Estado</b>	No habilitado
<b>Daños</b>	En la parte frontal izquierda y trasera derecha con torsión de chasis	
	<b>Dominio:</b> 101KRW959	<b>Tipo:</b> <i>Remolque Batan</i>
<b>Categoría</b>	O2: remolques cuyo peso máximo es mayor a SETECIENTOS CINCUENTA KILOGRAMOS (750 kg), pero menor o igual a TRES MIL QUINIENTOS KILOGRAMOS (3500 kg)	
<b>Marca / Modelo</b>	A determinar	
<b>Tipo de caja</b>	Abierta	
<b>Clase de carga habilitada</b>	A determinar	
<b>Año modelo</b>	A determinar	
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Tipo</b>	No
	<b>Realizada</b>	No
	<b>Vencimiento</b>	No
	<b>Resultado</b>	No
	<b>Estado</b>	No habilitado
<b>Daños</b>	Rueda derecha y zona del enganche	
<b>Servicio</b>	<b>Ocasión de servicio</b>	Si
	<b>Carga transportada</b>	Chapas
	<b>Origen</b>	A determinar
	<b>Destino</b>	A determinar



<b>Sentido de circulación</b>	<b>Jurisdicción</b>	A determinar
	<b>Vía</b>	Ruta Nacional 9
	<b>Desde</b>	Noroeste
	<b>Hacia</b>	Sureste

<b>Conductores involucrados</b>					
<b>Ubicación</b>	<b>Género</b>	<b>Edad</b>	<b>Estado</b>	<b>LiNTI</b>	
				<b>Categoría</b>	<b>Estado</b>
Vehículo 1	Masculino	59	Ileso	No	No
Vehículo 2	Masculino	A determinar	Fallecido	A determinar	A determinar

<b>Otras personas involucradas</b>				
<b>Acompañante/pasajero</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Género</b>	<b>Edad</b>	<b>Estado</b>
Acompañante	Vehículo 2	Masculino	A determinar	Con lesiones
Acompañante	Vehículo 2	Masculino	A determinar	Con lesiones
Acompañante	Vehículo 2	Masculino	A determinar	Con lesiones

<b>Medio</b>	
<b>Tipo</b>	Ruta Nacional 9
<b>Configuración</b>	Recta en pendiente (3°)
<b>Material superficie</b>	Asfalto
<b>División física</b>	No corresponde
<b>Material división física</b>	No corresponde
<b>Luminosidad</b>	Natural
<b>Estado meteorológico</b>	Despejado
<b>Restricción de tránsito</b>	No
<b>Señalización</b>	No
<b>Semáforo</b>	No



### Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final de los vehículos participantes del suceso. Fuente: JST, 2021



### Fotografías del suceso



Figura 2. Vista del punto de máximo de contacto entre los vehículos involucrados. Fuente: JST

### Observaciones y datos complementarios

#### Fuentes de información consultadas

- Sistema LiNTI - ANSV
- Página de la CNRT
- Página de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor

#### Solicitud de información

- Habilitaciones a la CNRT
- Licencias de choferes a la ANSV