



Informe Básico de suceso automotor	
Expediente EX-2021-120196498APN-DNISAU#JST	
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	09/12/21	Hora	10:45
Lugar	Ruta Nacional 33, kilómetro 767		
Localidad / Partido	Zavalla		
Provincia	Santa Fe		
Coordenadas	33°01'05.6"S 60°54'57.2"O		

Reseña	Tipo de evento: Colisión múltiple
--------	-----------------------------------

El suceso tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 767, entre las localidades de Zavalla y Pujato, provincia de Santa Fe, aproximadamente a las 10:45. El ómnibus doble piso, interurbano de jurisdicción provincial, dominio LQB715 (Vehículo 1), transitaba en sentido oesteeste y, por causas que aún se desconocen, perdió dos ruedas del eje dual trasero, lado izquierdo. El camión con semirremolque dominios JBQ172 y JKJ036 (Vehículo 2), que circulaba en sentido contrario, cambió de carril y colisionó el lateral del ómnibus de transporte interurbano de jurisdicción provincial, dominio AB684PL (Vehículo 3) que circulaba en sentido oeste-este. Como consecuencia del suceso, los 13 pasajeros del Vehículo 3 sufrieron heridas y lesiones.

Personas y resultados				
Personas	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	Total
Conductor	0	0	3	3
Pasajero	0	13	0	13
Acompañante ¹	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0
Total	0	13	3	16

Vehículos participantes	Tipo de servicio	
Vehículos 1 y 3	Pasajeros de jurisdicción provincial	2
Vehículo 2	Carga de jurisdicción provincial	1
Total		3

Organismos intervinientes	
Fiscalía	A determinar
Policía	A determinar

¹ A determinar el estado de los acompañantes como resultado del suceso (lesionados, ilesos).





Bomberos	A determinar		
Ambulancia	A determinar		
Notificación			
Fecha	09/12/21 Hora 12:00		
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Vehículo 1	Dominio: LQB715	Tipo: Ómnibus doble piso	
	M3: Vehículos para transporte de pasajeros con más de 8 asientos,		
Categoría	excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo		
	mayor a los 5000 kg.	1	
Carrocería	Marca	A determinar	
	Modelo	A determinar	
Chasis	Marca	MERCEDES BENZ	
Cilasis	Modelo	O-500 RSD	
	Resultado	A determinar	
	Tipo	A determinar	
Revisión Técnica Obligatoria	Realizada	A determinar	
	Vencimiento	A determinar	
	Estado	A determinar	
Configuración de ejes	1S-2D		
Cantidad de asientos	62		
Empresa	EMPRESA LA VERDE S.R.L.		
Interno	11		
Seguro	A determinar		
	Ocasión de servicio Sí		
	Tipo de servicio	Interurbano de Jurisdicción Provincial	
Servicio	Origen	Teodelina	
	Destino	Rosario	
	Jurisdicción	Provincial	
	Vía	Ruta Nacional 33	
Sentido de circulación	Desde	Oeste	
	Hacia	Este	
Daños	Desprendimiento de ruedas traseras lado derecho.		

Vehículo 2	Dominio: JBQ172	Tipo: Tractor	
Categoría	N3: Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los 12.000 kg		
Marca	IVECO		
Modelo	170 E22 T		
Año	2010		
Tipo de caja	Tractor		
Configuración de ejes	1S-1D		
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto	



	Tipo	Transporte Interjurisdiccional (Cargas)
	Realizada	28/09/2021
	Vencimiento	28/09/2022
	Estado	Vigente
	Validación	24/02/2021
RUTA	Clase de carga habilitada	Carga masiva o a granel. Carga propia
	Tipo de transportista	Transporte de carga individual
Daños	Daños por impacto y roce	en sectores anterior y lateral izquierdo
Do	minio: JKJ036	Tipo: Semirremolque
Categoría	O4: Remolques cuyo peso	máximo es mayor a 10.000 kg
Marca / Modelo	AIELLO / SR 310	
Tipo de caja	Tolva	
Clase de carga habilitada	Carga masiva o a granel. C	arga propia
Año modelo	2010	
	Resultado	Apto
	Tipo	Transporte Interjurisdiccional (Cargas)
Revisión Técnica Obligatoria	Realizada	28/09/2021
	Vencimiento	28/09/2022
	Estado	Vigente
	Validación	24/02/2021
RUTA	Clase de carga habilitada	Carga masiva o a granel. Carga propia
	Tipo de transportista	Transporte de carga individual
Daños	A determinar	
	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Cereal
Servicio	Origen	A determinar
	Destino	Rufino
	Jurisdicción	Provincial
	Vía	Ruta Nacional 33
Sentido de circulación	Desde	Este
	Hacia	Oeste

Vehículo 3	Dominio: AB684PL	Tipo: Ómnibus	
Categoría	•	ansporte de pasajeros con más de 8 asientos, del conductor, y que tengan un peso máximo	
Carracaría	Marca	Metalpar	
Carrocería	Modelo	A determinar	
Chasia	Marca	Mercedes Benz	
Chasis	Modelo	O 500 U	
B. M. C. T. C. C. C. C. C. C.	Resultado	A determinar	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo	A determinar	



	Realizada	A determinar	
	Vencimiento	A determinar	
	Estado	A determinar	
Configuración de ejes	S1-D1		
Cantidad de asientos	A determinar		
Empresa	AMERICA TRANSPORT	E AUTOMOTOR S.R.L AZUL S.A.T.A UTE	
Interno	4003		
Seguro	A determinar		
	Ocasión de servicio	Si	
	Tipo de servicio	Interurbano de Jurisdicción Provincial	
Servicio	Origen	Correa	
	Destino	Rosario	
	Jurisdicción	Provincial	
	Vía	Ruta Nacional 33	
Sentido de circulación	Desde	Oeste	
	Hacia	Este	
Daños	Daños por roce e impacto en sector lateral izquierdo		

Conductores involucrados							
Ubicación	Género	Edad	Estado	LINTI			
				Categoría	Estado		
Vehículo 1	М	A determinar	Ileso	A determinar	A determinar		
Vehículo 2	М	A determinar	Ileso	A determinar	A determinar		
Vehículo 3	М	A determinar	Ileso	A determinar	A determinar		

Otras personas involucradas							
Acompañante/pasajero	Ubicación	Género	Edad	Estado			
A determinar	Vehículo 1	A determinar	A determinar	Ilesos			
A determinar	Vehículo 3	A determinar	A determinar	Lesionados			

Medio		
Tipo	Ruta Nacional	
Configuración	Recta	
Material superficie	Asfalto	
División física	No	
Material división física	No aplica	
Luminosidad	Diurna natural	
Estado meteorológico	Despejado	
Restricción de tránsito	No	
Señalización	A determinar	
Semáforo	No	





Fotografía de los vehículos involucrados en el suceso





Figura 1. Daños y posiciones finales del Vehículo 1 (arriba a la izquierda), Vehículo 2 (arriba a la derecha) y Vehículo 3 (abajo). Fuente: JST, 2021.

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte
- Registro Único del Transporte Automotor