

# Informe de Intervención

## Sucesos Aeronáuticos

Fallo de sistema/componente (no del grupo motor)

Aeroclub San Martin

Tecnam P-92, LV-S029

Aeropuerto Río Cuarto, Córdoba

23 de noviembre de 2020

**81115981/2020**



Ministerio de Transporte  
**Argentina**



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Providencia**

**Número:** PV-2020-87419479-APN-DNISAE#JST

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Martes 15 de Diciembre de 2020

**Referencia:** LV-S029 - Traslado de actuaciones para su archivo

---

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación al suceso ocurrido el 23 de noviembre de 2020, a la aeronave Tecnam P92, matrícula LV-S029, en el Aeropuerto de Río Cuarto, provincia de Córdoba.

Al respecto, teniendo en cuenta lo expresado por la asesoría jurídica de la JST en IF-2020-43363355-APN-DAJ#JST, la opinión del investigador notificado para realizar las acciones iniciales y, en vista a las circunstancias y características en que ocurrió el suceso en el que se vio involucrada la aeronave de referencia al tratarse de una pinchadura de cubierta, es opinión de esta Dirección Nacional no instituir una investigación técnica, por lo cual se remiten las presentes actuaciones para su correspondiente archivo.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2020.12.15 18:04:27 -03:00

Enrique Pagniez  
A cargo de Despacho  
Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos  
Junta de Seguridad en el Transporte

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2020.12.15 18:04:28 -03:00



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
81115981/20	INTERVENCIÓN	23/11/2020	12:10

<b>Lugar</b>	Aeropuerto Rio Cuarto							
<b>Provincia</b>	Córdoba							
<b>Coordenadas geográficas</b>	33°	05'	07"	S	64°	15'	41"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	1381ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-NP	2
En un vuelo de aviación general, durante la fase de rodaje produjo la falla del neumático del tren de aterrizaje principal derecho.				

<b>Aeronave</b>	Nº		<b>MATRÍCULA</b>	LV-S029	
<b>Tipo</b>	Avión	<b>Marca</b>	Tecnam	<b>Modelo</b>	P92 Echo Cla
<b>Nº Serie</b>	1539	<b>PMD</b>	0 – 2250kg	<b>Daños</b>	Ninguno
<b>Propietario</b>	Privado				
<b>Operador</b>	Privado				

<b>Itinerario</b>	<b>FASE DE VUELO</b>	Rodaje			
<b>Lugar de Salida</b>	Aeródromo Cañada de Gómez			<b>Código</b>	GOM
<b>Lugar de Destino</b>	Aeroclub San Martin			<b>Código</b>	
<b>Duración Vuelo</b>		<b>Nº Vuelo</b>		<b>MET</b>	VMC
<b>Tipo de Operación</b>	Aviación General – Entrenamiento				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	1	1	0	2
Ninguna	1	1	0	2
<b>Total</b>	0	0	0	0