



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
78780080/2020	Accidente	13/11/2020	21:20

LUGAR DEL SUCESO								
Lugar	Zona Rural los Bretes-Santo Tome							
Provincia	Corrientes							
Coordenadas geográficas	28	32	52	S	56	5	55	W
Elevación / Altitud / FL	219 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	OTHR	2
Durante un vuelo de Aviación general entrenamiento, la aeronave realiza un aterrizaje de practica en una zona próxima a la pista, realiza un nuevo despegue en esta fase embiste un cable de tendido eléctrico rural, lo que produjo una perdida de control y posterior impacto contra el terreno. Piloto ileso.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-YFB	
Tipo	Helicóptero	Marca	Robinson	Modelo	22 Beta
Nº Serie	Sin dato	PMD	0-2250 kg	Daños	De Importancia
Propietario	Sin datos				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO			Despegue	
Lugar de Salida	Santo Tome (pista privada)			Código	
Lugar de Destino	Santo Tome (pista privada)			Código	
Duración Vuelo	00:30	Nº Vuelo	2	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Entrenamiento				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales				0
Graves				0
Leves				0
Ninguna	1			1
Total	1	0	0	1