

Informe de Intervención

Sucesos Aeronáuticos

Fallo de sistema/componente (no del grupo motor)

Fly Bondi

Boeing, 737-7BD, LV-HFR

Aeropuerto El Palomar, Buenos Aires

24 de agosto de 2020

55776976/2020



Ministerio de Transporte
Argentina



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Providencia

Número: PV-2020-58118244-APN-DNISAE#JST

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 2 de Septiembre de 2020

Referencia: LV-HFR – Traslado de actuaciones para su archivo

Me dirijo a usted con relación al suceso ocurrido el pasado 24 de agosto del corriente, a la aeronave Boeing 737-800, matrícula LV-HFR, en el aeródromo de El Palomar, provincia de Buenos Aires.

Al respecto, teniendo en cuenta lo expresado por la asesoría jurídica de la JST en el IF-2020-43363355-APN-DAJ#JST, analizado lo expresado por el investigador designado para llevar a cabo la investigación técnica del suceso de referencia, teniendo en cuenta que se trató de una dificultad en servicio, y conforme a la Resolución 83/2015 de la entonces JIAAC; es opinión de esta Dirección Nacional no instituir una investigación técnica, por lo cual se remiten las presentes actuaciones para su correspondiente archivo.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.09.02 10:28:06 -03:00

Enrique Pagniez
A cargo de Despacho
Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos
Junta de Seguridad en el Transporte

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.09.02 10:28:07 -03:00



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
55776976/20	INTERVENCIÓN	24/08/2020	15:30

Lugar	Aeropuerto El Palomar							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas geográficas	34°	36'	36"	S	58°	36'	45"	W
Elevación / Altitud / FL	18ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-NP	2
<p>Durante un vuelo no comercial, posterior al despegue, la aeronave retornó al aeropuerto de partida debido a una indicación de falla en el sistema hidráulico. No hubo declaración de emergencia, el retorno se decidió como medida de precaución. La aeronave aterrizó normalmente sin que se produzca daño alguno.</p>				

Aeronave	Nº	MATRÍCULA	LV-HFR
Tipo	Avión	Marca Boeing	Modelo 737-800
Nº Serie		PMD	Daños Ninguno
Propietario	Flybondi Líneas Aéreas		
Operador	Flybondi Líneas Aéreas		

Itinerario	FASE DE VUELO	Aterrizaje
Lugar de Salida	Aeropuerto El Palomar	Código SADP
Lugar de Destino	Aeropuerto San Juan	Código SANU
Duración Vuelo	00:30	Nº Vuelo
Tipo de Operación	Aviación Comercial. No Regular	

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	4	75	0	79
Total	4	75	0	79