

# Informe de Incidente

## Sucesos Aeronáuticos



Falla grupo motor

Luis Alberto Flaumer S.A.

Piper PA-31, LV-LMS

Añatuya, Santiago Del Estero

28 de mayo de 2020

**34847138/20**



Ministerio de Transporte  
**Argentina**

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Miércoles 15 de Julio de 2020

**Referencia:** LV-LMS - Traslado de actuaciones para su archivo

---

En atención de lo analizado por los investigadores designados para llevar a cabo la investigación técnica del suceso ocurrido el 28 de mayo de 2020, a la aeronave Piper PA-31, matrícula LV-LMS, en el Aeródromo de Añatuya, provincia de Santiago del Estero; teniendo en cuenta las circunstancias que rodearon la ocurrencia del incidente y las condiciones que presentó la aeronave luego de éste, y los procedimientos establecidos en el MAPRIAAC Capítulo 5 – punto 5.8 “Incidentes”, esta Dirección Nacional decide que resulta procedente no continuar con la investigación debido a que las lecciones que espera obtener no son de impacto para la mejora de la seguridad operacional del Estado.

Por lo anteriormente expuesto se da traslado de las actuaciones para su archivo.



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
34847138/20	INCIDENTE	28/05/2020	16:05

<b>Lugar</b>	Aeródromo de Añatuya							
<b>Provincia</b>	Santiago del Estero							
<b>Coordenadas geográficas</b>	28°	28'	37"	S	65°	50'	42"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	315ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-PP	2
Durante un vuelo de Aviación General de traslado, en la fase de crucero, la aeronave experimentó una caída de presión de aceite del motor N° 1 (izquierdo), lo que obligó al piloto a detenerlo y realizar un aterrizaje de emergencia. El aterrizaje se realizó sin inconvenientes con el motor N° 2 (derecho) operativo.				

<b>Aeronave</b>	N°	1	<b>MATRÍCULA</b>	LV-LMS	
<b>Tipo</b>	Avión	<b>Marca</b>	Piper	<b>Modelo</b>	PA-31-350
<b>N° Serie</b>	AR-31-7405218	<b>PMD</b>	2251-5700 kg	<b>Daños</b>	Leves
<b>Propietario</b>	Privado				
<b>Operador</b>	Privado				

<b>Itinerario</b>	<b>FASE DE VUELO</b>	Crucero			
<b>Lugar de Salida</b>	Aeródromo Villa Rumipal			<b>Código</b>	
<b>Lugar de Destino</b>	LAD 2771 – Las Pirpintas			<b>Código</b>	
<b>Duración Vuelo</b>		<b>N° Vuelo</b>		<b>MET</b>	VMC
<b>Tipo de Operación</b>	Aviación General - Traslado				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	1	0	2
<b>Total</b>	1	1	0	2