



Informe Básico de suceso automotor	
Expediente	EX-2022-07156185-APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	18/1/2022	Hora	13:00
Lugar	Ruta Nacional 7, kilómetro 131,7		
Localidad / Partido	Carmen de Areco		
Provincia	Buenos Aires		
Coordenadas	-34.425917, -59.752056		

Notificación			
Fecha	18/1/2022	Hora	13:52
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Impacto
<p>El suceso ocurrió el martes 18 de enero de 2022, aproximadamente a las 13:00, en una zona rural de Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires, sobre un tramo recto de la autovía Ruta Nacional 7, kilómetro 131,7, en el sentido de circulación hacia la localidad de Tres Sargentos. Por motivos que continúan bajo investigación, un ómnibus doble piso (Vehículo 1) impactó con su sector derecho contra el sector izquierdo de un camión (Vehículo 2). Una pasajera del ómnibus salió despedida hacia la calzada y perdió la vida, en tanto los demás ocupantes de ambos vehículos fueron trasladados al hospital local.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	0	0	0	2	2
Pasajero	1	0	0	12	13
Acompañante	0	0	0	1	1
Otros	0	0	0	0	0
Total	1	0	0	15	16

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Público de transporte de pasajeros interurbano	Nacional	1



Vehículo 2	Transporte de cargas	A determinar	1
Total			2

Organismos intervinientes	
Fiscalía	UFIJ 2 Departamento Judicial Mercedes y Ayudantía Fiscal local
Policía	Estación de Policía Comunal Carmen de Areco
	Policía Científica
Bomberos	Bomberos Voluntarios de Carmen de Areco y San Andrés de Giles
Ambulancia	SAME Provincia
Concesión vial	Corredores Viales SA
Morguera	Privada
Grúas	Corredores Viales SA

Vehículo 1	Dominio: HPR653	Tipo: Ómnibus doble piso
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de 8 asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los 5.000 kg	
Chasis	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	0-500 RSD
Carrocería	Marca	Metalsur
	Tipo	Doble piso
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Tipo	Transporte Interjurisdiccional (pasajeros)
	Realizada	29/12/2021
	Vencimiento	29/04/2022
	Estado	Vigente
Configuración de ejes	1S-1D-1S	
Cantidad de asientos	60	
Empresa	El Cóndor Empresa de Transportes SA	
Interno	1585	
Seguro	Vigente	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Origen	Retiro, CABA
	Destino	Venado Tuerto, Santa Fe
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 7
	Desde	San Andrés de Giles
	Hacia	Tres Sargentos
Daños	Mayor incidencia en lateral derecho	



Vehículo 2	Dominio: DGX029	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los 12.000 kg	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	L1218 R-2000	
Año	2000	
Tipo de caja	Cerrada	
Configuración de ejes	1S-2D	
Revisión Técnica Obligatoria	Resultado	Apto
	Tipo	Transporte Interjurisdiccional (cargas)
	Realizada	18/12/2021
	Vencimiento	18/06/2022
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	9/6/21
	Clase de carga habilitada	Carga general
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Bebidas
	Origen	A determinar
	Destino	Junín, provincia de Buenos Aires
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 7
	Desde	San Andrés de Giles
	Hacia	Tres Sargentos
Daños	Mayor incidencia en lateral izquierdo	

Conductores involucrados					
Ubicación	Género	Edad	Estado	LINTI	
				Categoría	Estado
Vehículo 1	Masculino	55	Lesionado	Pasajeros interurbano internacional: larga distancia, oferta libre y turismo. Cargas generales.	Vigente
Vehículo 2	Masculino	22	Lesionado	Cargas generales	Vigente

Otras personas involucradas				
Acompañante/pasajero	Ubicación	Género	Edad	Estado
Acompañante ómnibus, segundo chofer	Vehículo 1	Masculino	A determinar	Lesionado
12 pasajeros	Vehículo 1	A determinar	A determinar	A determinar
1 pasajera	Vehículo 1	Femenino	27	Fallecida



Medio	
Tipo	Autovía
Configuración	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Cantero central
Material división física	Pasto
Luminosidad	Natural diurna
Estado meteorológico	Nublado
Restricción de tránsito	A determinar
Señalización	Vertical y horizontal
Semáforo	No
Observaciones	Barrera de contención tipo <i>flex beam</i>

Fotografías del suceso



Figura 1. Posiciones finales de los vehículos en el lugar del suceso. Fuentes: [FM Vall](#) y [Telam](#), 2022.

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Policía Comunal Carmen de Areco
- Corredores Viales S.A.
- Bases de datos de la Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte
- Bases de datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial

Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial