



Informe Básico de suceso automotor	
Expediente	EX-2022-07444435- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	22/1/2022	Hora	23:30
Lugar	Ruta Nacional 150, kilómetro 60		
Localidad / Partido	Independencia		
Provincia	La Rioja		
Coordenadas	-30.193083, -67.422871		

Notificación			
Fecha	23-1-2022	Hora	13:43
Fuente	Centro de Control de Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Vuelco
<p>El sábado 22 de enero de 2022, a las 23:30 aproximadamente, un ómnibus doble piso transitaba por la Ruta Nacional 150, en condiciones de lluvia torrencial. Al llegar al cruce del Río de la Punta, aproximadamente en la progresiva kilométrica 60, intentó continuar su marcha de noreste a suroeste, en un tramo de la ruta inundada por la creciente del río. Al atravesarlo, el caudal de agua provocó la pérdida de control del vehículo, el cual volcó sobre su lado izquierdo. Inmediatamente, la unidad comenzó a ser arrastrada por la corriente de agua y lodo por varios metros hacia el cardinal sur, hasta su posición final en zona de curso del río.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidos	Lesionados	Ilesos	A determinar	Total
Conductor	0	1	0	0	1
Pasajero	0	0	0	20	20
Acompañante	0	0	1	0	1
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>22</b>

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Público interurbano	Provincial	1
<b>Total</b>			<b>1</b>



<b>Vehículo 1</b>	<b>Dominio:</b> GLN705	<b>Tipo:</b> Ómnibus doble piso
<b>Categoría</b>	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos además del asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a 5000 kg	
<b>Carrocería</b>	<b>Marca</b>	Metalsur
	<b>Modelo</b>	Starbus
<b>Chasis</b>	<b>Marca</b>	Mercedes Benz
	<b>Modelo</b>	O-500 RS
<b>Revisión Técnica Obligatoria</b>	<b>Resultado</b>	A determinar
	<b>Tipo</b>	A determinar
	<b>Realizada</b>	A determinar
	<b>Vencimiento</b>	A determinar
	<b>Estado</b>	A determinar
<b>Configuración de ejes</b>	1S-1D-1S	
<b>Cantidad de asientos</b>	58	
<b>Empresa</b>	Facundo SRL	
<b>Interno</b>	100	
<b>Seguro</b>	A determinar	
<b>Servicio</b>	<b>Ocasión de servicio</b>	Sí
	<b>Tipo de servicio</b>	Transporte interprovincial de pasajeros
	<b>Origen</b>	Ciudad de La Rioja
	<b>Destino</b>	Vinchina, La Rioja
	<b>Jurisdicción</b>	Provincial
<b>Sentido de circulación</b>	<b>Vía</b>	Ruta Nacional 150
	<b>Desde</b>	Noreste
	<b>Hacia</b>	Suroeste
<b>Daños</b>	Principalmente en sector delantero y lateral izquierdo. También en lateral derecho y sector posterior	

<b>Organismos intervinientes</b>	
<b>Fiscalía</b>	A determinar
<b>Policía</b>	Comisaría Distrito de Patquía
<b>Bomberos</b>	Bomberos Voluntarios de Patquía
<b>Ambulancia</b>	No
<b>Defensa Civil</b>	A determinar
<b>Concesión vial</b>	No aplica
<b>Morgue</b>	No
<b>Municipalidad</b>	A determinar
<b>Grúa</b>	A determinar



Conductores involucrados					
Ubicación	Género	Edad	Estado	LiNTI	
				Categoría	Estado
Vehículo 1	M	41	Lesionado	No aplica	No aplica

Otras personas involucradas					
Acompañante/pasajero	Ubicación	Género	Edad	Estado	
20 pasajeros	Vehículo 1	A determinar	A determinar	A determinar	
1 acompañante	Vehículo 1	M	50	Ileso	

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No aplica
Luminosidad	Nocturna, sin iluminación artificial
Estado meteorológico	Lluvia torrencial
Restricción de tránsito	Calzada inundada
Señalización	A determinar
Semáforo	No
Observaciones	Río de la Punta desbordado por precipitaciones

#### Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final del ómnibus en curso del río. Fuente: [Nueva Rioja](#), 2022



Figura 2. Interior del ómnibus accidentado. Fuente: [Giuliana Ordoñez](#), 2022



Figura 3. Posición final del ómnibus en curso del río. Fuente: [Impacto Rioja](#), 2022



<b>Observaciones y datos complementarios</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• El informe policial de la Comisaría de Patquía menciona la existencia de 20 pasajeros en el ómnibus accidentado, sin lesiones en ninguno de ellos.</li><li>• De acuerdo con la carta abierta de los pasajeros, la cantidad total de damnificados superan las 40 personas. Asimismo, mencionan la presencia de otro autobús de la misma empresa con igual recorrido, el cual sufrió un retraso por cambio de rueda.</li><li>• Tanto la carta abierta de pasajeros como el reporte policial coinciden en que el vehículo accidentado recorrió 100 metros desde la ruta hasta su posición final en curso del río.</li></ul>
<b>Fuentes de información consultadas</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Carta abierta de los pasajeros del ómnibus Facundo SRL</li><li>• Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)</li><li>• Informe Policial de la Comisaría Distrito de Patquía</li></ul>
<b>Solicitud de información</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Agencia Nacional de Seguridad Vial</li><li>• Facundo SRL</li><li>• Ministerio Público Fiscal de La Rioja</li><li>• Secretaría de Transporte y Movilidad de La Rioja</li><li>• Servicio Meteorológico Nacional (SMN)</li><li>• Subsecretaría de Transporte Automotor de la Nación</li></ul>