



INFORME BÁSICO

ID	FECHA	HORA LOCAL	HORA UTC
EX-2022-97683766- -APN-JST#MTR	03/08/2022	10:43	13:43

LUGAR Y FECHA	
Provincia:	Buenos Aires
Localidad/barrio:	Gowland, Mercedes
Calle y altura/intersección:	km 91, palo 6, Línea Sarmiento
Coordenadas geográficas:	34° 38' 57.7" S 59° 21' 36.7" W

Respuesta: Intervención	Clasificación: Accidente	Tipo de suceso: Colisión
--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

RESEÑA
<p>El miércoles 3 de agosto de 2022 a las 10.43 (hora local), en el PAN acceso a Gowland, se produjo una colisión entre el tren 2708 de SOFSE, que partió de la estación de Mercedes con destino a la estación Moreno sentido de Este a Oeste, y un camión perteneciente a la municipalidad de Mercedes que circulaba sentido Sudeste a Noreste, que buscaba ingresar a la localidad.</p> <p>Se evidenciaron dos personas lesionadas como consecuencia del suceso.</p>



VEHÍCULO - FORMACIÓN FERROVIARIA	
Tipo de tracción:	Locomotora del tipo de tracción concentrada
Material rodante:	A determinar
Servicio N.º:	2708
Formación:	A determinar
Marca y modelo:	A determinar
N.º serie:	A determinar
Operador:	SOFSE
Servicio tipo:	Pasajeros
Daños:	A determinar

VEHÍCULO - AUTOMOTOR	
Tipo de vehículo	Camión
Dominio:	A determinar
Carrocería:	A determinar
Chasis:	A determinar
Servicio tipo:	A determinar
Año modelo:	A determinar
Cantidad de asientos:	A determinar
Operador:	Municipalidad de Mercedes



VEHÍCULO - AUTOMOTOR	
Interno:	A determinar
Seguro:	A determinar
Revisión Técnica Obligatoria:	A determinar
Daños:	A determinar

PERSONAS LESIONADAS - TREN					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor/a	0	0	A determinar	A determinar	A determinar
Pasajeros/as	0	0	A determinar	A determinar	A determinar
Otros	0	0	A determinar	A determinar	A determinar
Total	0	0	A determinar	A determinar	A determinar

PERSONAS LESIONADAS - CAMIÓN					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor/a	0	0	1	0	1



PERSONAS LESIONADAS - CAMIÓN					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Pasajeros/as	0	0	0	0	0
Otros	0	0	1	0	1
Total	0	0	2	0	2

ENTORNO / AMBIENTAL	
Tipo:	Paso a nivel urbano
Configuración:	Vía única (trocha ancha 1676 mm) Calzada vehicular de sentido doble con circulación ascendente y descendente
Material superficie:	Asfalto
Luminosidad:	Sin luminaria artificial
Estado meteorológico:	A determinar
Visibilidad:	A determinar
Señalización:	Pasiva vertical. Cruz de San Andrés
Semáforo:	No

FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO



Figura 1. Posición final de los vehículos tras la colisión

Fuente: [mercedesya.com](https://www.mercedesya.com), 03 de agosto de 2022



Figura 2. Daños en el camión

Fuente: [mercedesya.com](https://www.mercedesya.com), 03 de agosto de 2022



Figura 3. Vista orientada al noroeste, sentido del camión

Fuente: relevamiento de campo, JST, 2022



Figura 4. Vista orientada al noroeste, sentido del camión

Fuente: relevamiento de campo, JST, 2022



NOTIFICACIÓN			
Fecha:	03/08/2022	Hora:	11:54
Fuente:	Mail		

LLEGADA AL LUGAR DEL SUCESO			
Fecha:	09/08/22	Hora:	10.15

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS			
No aplica.			