



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
116236251/22	INCIDENTE	28/10/2022	20:50

<b>Lugar</b>	Aeropuerto La Plata							
<b>Provincia</b>	Buenos Aires							
<b>Coordenadas geográficas</b>	34°	58'	08"	S	57°	53'	34"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	72ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-NP	2	ARC
<p>En un vuelo de aviación general, durante el ascenso inicial, el piloto detectó problemas en la rueda del tren de nariz. Luego de intentar varias veces de extender el tren, procedió al aterrizaje por la pista 20, con la rueda del tren de nariz retraída. La aeronave sufrió daños leves en las compuertas del tren de nariz, y las palas de las hélices de ambos motores resultaron dañadas. El piloto descendió por sus propios medios sin lesiones.</p>					

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-JJJ	
<b>Tipo</b>	Avión	<b>Marca</b>	Cessna	<b>Modelo</b>	C310-N
<b>Nº Serie</b>	310N-0104	<b>PMD</b>	0 – 2250kg	<b>Daños</b>	Leves
<b>Propietario</b>	Privado				
<b>Operador</b>	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO			Ascenso Inicial	
<b>Lugar de Salida</b>	Aeropuerto La Plata			<b>Código</b>	SADL
<b>Lugar de Destino</b>	Aeródromo Espeleta			<b>Código</b>	EZP
<b>Duración Vuelo</b>	00:18	<b>Nº Vuelo</b>	1	<b>MET</b>	VMC
<b>Tipo de Operación</b>	Aviación General - Recreación				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
<b>Mortales</b>	0	0	0	0
<b>Graves</b>	0	0	0	0
<b>Leves</b>	0	0	0	0
<b>Ninguna</b>	1	0	0	1
<b>Total</b>	1	0	0	1