

Informe de Intervención Sucesos Aeronáuticos



Fallo de sistema/componente (no del grupo motor)

Agro Flights S.R.L.

Cessna C-208-B, LV-BMP

Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo, Tucumán

30 de diciembre de 2021

498944/22



Ministerio de Transporte
Argentina

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 18 de Febrero de 2022

Referencia: LV-BMP - Traslado de actuaciones para su archivo

En atención de lo analizado por los investigadores designados para llevar a cabo la investigación técnica del suceso ocurrido el 30 de diciembre de 2021, a la aeronave Cessna, modelo 280 B, matrícula LV-BMP, en el Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo, provincia de Tucumán; teniendo en cuenta las características del mismo y las condiciones que presentó la aeronave luego de éste, esta Dirección Nacional considera pertinente no avanzar en la investigación debido a que la ocurrencia no representa afectación de índole alguna para la seguridad operacional.

Por lo anteriormente expuesto se da traslado de las actuaciones para su archivo.



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
498944/22	INTERVENCIÓN	30/12/2021	19:10

Lugar	Aeropuerto Inter. Teniente Matienzo							
Provincia	Tucumán							
Coordenadas geográficas	26°	50'	27"	S	65°	06'	17"	W
Elevación / Altitud / FL	ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-NP	2
En un vuelo de transporte aéreo no regular, en la fase de crucero, la tripulación se declara en emergencia por precaución, al sentir olor a humo en cabina.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-BMP	
Tipo	Avión	Marca	Cessna	Modelo	208 B
Nº Serie	208B1271	PMD	2251 – 5700Kg	Daños	Ninguno
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	Crucero			
Lugar de Salida	Aeropuerto Coronel Varela	Código	SANC		
Lugar de Destino	Aeropuerto Inter. Teniente Matienzo	Código	SANT		
Duración Vuelo	00:40	Nº Vuelo	3	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General – No Regular				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	2	0	4
Total	2	2	0	4