

Informe de Intervención Sucesos Aeronáuticos



Excursión de pista

Aeroclub San Juan

Piper PA-28, LV-APC

Aeroclub San Juan, San Juan

23 de octubre de 2021

102067584/21



Ministerio de Transporte
Argentina

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 12 de Noviembre de 2021

Referencia: LV-APC - Traslado de actuaciones para su archivo

En atención de lo analizado por los investigadores designados para llevar a cabo la investigación técnica del suceso ocurrido el 23 de octubre de 2021, a la aeronave Piper, modelo PA-A-28-181, matrícula LV-APC, en el aeroclub San Juan, provincia de San Juan; teniendo en cuenta las características del mismo y las condiciones que presentó la aeronave luego de éste, esta Dirección Nacional considera pertinente no avanzar en la investigación debido a que la ocurrencia no representa afectación de índole alguna para la seguridad operacional.

Por lo anteriormente expuesto se da traslado de las actuaciones para su archivo.



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
102067584/21	INTERVENCIÓN	23/10/2021	20:00

Lugar	Aeroclub San Juan							
Provincia	San Juan							
Coordenadas geográficas	31°	36'	11"	S	68°	32'	50"	W
Elevación / Altitud / FL	2079ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	RE	2
En un vuelo de entrenamiento de aviación general, posterior al aterrizaje, la aeronave sufre una excursión de pista y daña el carenado de la puntera del ala derecha.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-APC	
Tipo	Avión	Marca	Piper	Modelo	PA-A-28-181
Nº Serie	AR28-8290021	PMD	0 – 2250kg	Daños	Leves
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	Aterrizaje			
Lugar de Salida	Aeroclub San Juan	Código	SJA		
Lugar de Destino	Aeroclub San Juan	Código	SJA		
Duración Vuelo	00:20	Nº Vuelo	2	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General – Entretenimiento				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1