

INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Información básica	
Título	113. IB. Pasajeros, colisión frontal, Hurlingham, Buenos Aires
Expediente	EX-2022-77108999- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	25/07/2022	Hora	09:30
Lugar	Avenida Pedro Díaz 1335		
Localidad, Partido	Hurlingham		
Provincia	Buenos Aires		
Coordenadas	-34,3618, -58.3851		

Notificación			
Fecha	25/07/2022	Hora	14:52
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión frontal
<p>El suceso ocurrió el lunes 25/07/2022 a las 09:30, aproximadamente, en la Avenida Pedro Díaz 1335, entre las calles Coraceros y Biazet, partido de Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Por motivos que continúan bajo investigación, se produjo una colisión frontal de dos ómnibus urbanos. Como consecuencia de la colisión, se registraron daños en ambos rodados y seis personas lesionadas.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	llesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	1	1	0	2
Pasajero/a	0	5	0	10	15
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	6	1	10	17



Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	Provincial	1
Vehículo 2	Pasajeros	Nacional	1
Total			2

Organismos intervinientes	
Fiscalía	UFI 4
Policía	Comisaría 4° Hurlingham
	Departamento de policía científica
Bomberos	No
Ambulancia	Sí
Concesión vial	No
Morgue	No
Municipalidad	No
Grúas	Sí

Vehículo 1(pasajeros)	Dominio: LTR827	Tipo: Ómnibus urbano
Categoría	M2: vehículo para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que no exceda un peso máximo de cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	A determinar
	Modelo	A determinar
Chasis	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	BMO 384 1418/52CM
Año	2012	
Revisión Técnica Obligatoria (Provincial)	Tipo:	A determinar
	Resultado	Apto
	Realizada	20/05/2022
	Vencimiento	29/11/2022
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	A determinar	
Empresa	Empresa del Oeste SAT	
Interno	15	
Seguro	Vencimiento	
	Estado	A determinar
Servicio Regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Servicio público, común de línea urbano y suburbano



	Lista de pasajeros	No
	Origen	San Miguel
	Destino	Ruta 8 y Ruta 197
Sentido de circulación	Vía	Avenida Pedro Díaz
	Desde	Coraceros
	Hacia	Biazet
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Rotura de parabrisas y extremo derecho del sector frontal	

Vehículo 2(pasajeros)	Dominio: PMI003	Tipo: Ómnibus urbano
Categoría	M2: vehículo para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que no exceda un peso máximo de cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Metalpar
	Modelo	A determinar
Chasis	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	OH 1618 L-SB/55
Año	2016	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Resultado	Apto
	Realizada	13/06/2022
	Vencimiento	13/12/2022
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	25	
Empresa	163	
Interno	2514	
Seguro	Vencimiento	30/11/2022
	Estado	Vigente
Servicio Regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Servicio público, común de línea urbano y suburbano
	Lista de pasajeros	No
	Origen	San Miguel, Provincia de Buenos Aires
	Destino	Yerbal y Rojas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sentido de circulación	Vía	Avenida Pedro Díaz
	Desde	Biazet
	Hacia	Coraceros



Ubicación de daños	Anterior
Descripción de daños	Rotura de parabrisas y extremo derecho del sector frontal

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Pasajeros)	
Número de empresa	303
Fecha de inscripción	01/11/2003
Clase y modalidad	Servicio público
Jurisdicción	Provincial

Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Pasajeros)	
Número de empresa	163
Fecha de inscripción	24/06/2016
Clase y modalidad	Servicio público
Jurisdicción	Nacional

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Género	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	32	Lesionado
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	42	lleso

Habilitaciones del personal de conducción ¹			
Tipo de Licencia		Conductor 1	Conductor 2
Porte	Centro emisor	Hurlingham	Moreno
	Sistema	Nacional	Nacional
	Clase	<ul style="list-style-type: none">• A1.2• B.1• B.2• C.3• D.1• D.3	<ul style="list-style-type: none">• A.1.2• B.2• C.1• C.3• D.1• D.3
	Vencimiento	18/05/2021	20/07/2023

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



LiNTI	Categoría	A determinar	<ul style="list-style-type: none">• Urbano Suburbano de Oferta Libre• Urbano Suburbano Transporte Público• Urbano Suburbano Turismo• Interurbano Internacional de Larga Distancia• Interurbano Internacional de Oferta Libre• Interurbano Internacional de Turismo
	Vencimiento	A determinar	01/12/2022

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
A determinar	Vehículo 1	Pasajero	A determinar
A determinar	Vehículo 2	Pasajero	A determinar

Medio	
Tipo	Avenida
Configuración	Un carril por mano
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Hormigón o concreto
División física	No
Material división física	No
Condiciones de la calzada	Mojada
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	Funcionando
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	Otro
Estado meteorológico	Lluvia
Restricción de tránsito	No
Señalización	A determinar
Semáforo	Sí
Observaciones	No



Fotografías del suceso



Figura 1. Posiciones finales de los vehículos involucrados. Fuente: Oeste Noticias, 2022

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT)
- Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte (CENT)
- Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA)

Solicitud de información

- Comisaría 4° Hurlingham
- UFI 4 de Hurlingham