



INFORME BÁSICO (U)

DNISF

FORMULARIO Nº 3

V1 – Julio 2021

ID	TIPO	FECHA	HORA	HORA UTC
EX-2021-68030080-APN-JST#MTR	ACCIDENTE	28/07/2021	08:45	11:45

LUGAR Y FECHA		
Lugar	Cercanías Estación Las Flores	
Localidad	Las Flores	
Provincia	BUENOS AIRES	
Operadora / Línea	FERROSUR ROCA Div. Rauch	
Ubicación en el ramal	Km	Palo
	181,5	
Coordenadas geográficas	S [GMS]	W [GMS]
	36°02'17.0"	59°07'13.9"

TIPO DE LUGAR

<input checked="" type="checkbox"/> En Sección	<input type="checkbox"/> En Cabecera	<input type="checkbox"/> Paso a Nivel / Peatonal	<input checked="" type="checkbox"/> En Curva
<input type="checkbox"/> En Estación	<input type="checkbox"/> Cruce a distinto Nivel	<input type="checkbox"/> Zona de Renovación	<input type="checkbox"/> En Obra de Arte

OBSERVACIONES

El personal de la junta arribo al lugar del suceso el día 29/07/2021 a las 10:30 hs aproximadamente, encontrándose en el lugar 2 vagones descarrilados y 11 aun sobre la vía. En el lugar se encontraba personal de la operadora realizando tareas de reparación de vía y encarrilamiento de los vagones.

DATOS DEL TREN (1)	
Tipo de Tracción	CONCENTRADA
Tipo de Material Rodante	LOCOMOTORA
Tipo de Servicio / Nº de Servicio - Tren	CARGAS 322
Marca Material Rodante	GENERAL MOTORS
Modelo y Nº de Serie	GT-22 CW (TROCHA 1676mm) 9012
Coches - Vagones / Cantidad	Vagones 47
Origen - Destino	Patio Alfredo Fortabat - Vicente Casares
RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO Descarrilamiento

El tren 322 con origen en Pto. Fortabat y destino a Vicente Casares, sufrió el descarrilamiento de 12 de sus vagones en cercanías de estación Las Flores. El lugar del suceso, y dado el sentido de circulación, se encuentra a la salida de una curva que posiciona a la vía de la División Rauch paralela a la vía de la División Monte.



LESIONES A PERSONAS (1)

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación	0
Pasajeros	0
Otros	0
Total	0	0	0	0	0

DAÑOS A LA FORMACIÓN (1)

Destruida
 De Importancia
 Leves
 Sin Información
 No Registra

DAÑOS A TERCEROS (1)

Incendio
 Notificación en tiempo y forma
 Preservación correcta de los restos

COMENTARIOS ADICIONALES

El suceso ocurrió sobre la vía perteneciente a la División Rauch, y no invadió el galibo de la Vía contigua perteneciente a la División Monte, por lo que no se interrumpió la circulación de dicho corredor.

Tiempo de vía Cerrada 39:45 Hs

Hora de vía Expedita 00:30 Hs del 30/07/2021

DATOS DEL TREN (2)

Tipo de Tracción	.
Tipo de Material Rodante	.
Tipo de Servicio	.
Marca Material Rodante	.
Modelo y N° de Serie	.
Coches / Vagones (Cantidad)	.
Origen - Destino	.
RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO

LESIONES A PERSONAS (2)

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación	0
Pasajeros	0
Otros	0
Total	0	0	0	0	0



DAÑOS A LA FORMACIÓN (2)

Destruida
 De Importancia
 Leves
 Sin Información
 No Registra

DAÑOS A TERCEROS (2)

NOTIFICACIÓN

Fecha	28-Jul-2021	Hora	12:50 am	Hora UTC	15:50
Fuente	Via Mail	Organismo	Operadora FerroSur Roca S.A.		

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

CNRT	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones al material rodante
ONBA	<input type="checkbox"/>	Posición del sol, hora de salida y puesta
SMN	<input checked="" type="checkbox"/>	Estado climático en lapso de 5 hs. hasta el suceso
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	Resguardo del registrador de eventos, cámaras

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Según la información obtenida, el descarrilo consto en total de 12 vagones, que al momento de llegar al lugar del suceso 10 ya habían sido encarrilados y retirados del lugar.

FOTOGRAFIA DEL SUCESO

