

INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Información básica	
Título	141. IB. Pasajeros, despiste y vuelco, Río Primero, Córdoba
Expediente	EX-2022-133415233- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	9/12/2022	Hora	19:30
Lugar	Ruta Nacional 19, kilómetro 285		
Localidad, Partido	Río Primero		
Provincia	Córdoba		
Coordenadas	-31.330942972676272, -63.656034067379416		

Notificación			
Fecha	10/12/2022	Hora	12:00
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Vuelco
<p>El suceso tuvo lugar el día 9/12/2022, aproximadamente a las 19:30, a la altura del kilómetro 285 en la Ruta Nacional 19, en la localidad de Río Primero. Durante condiciones climáticas con fuertes vientos, un ómnibus doble piso (Vehículo 1) despistó y volcó sobre la banquina izquierda de la vía y el cantero central que separaba ambos sentidos de circulación de la autopista. Como resultado, una persona resultó lesionada y se produjeron daños materiales sobre la unidad.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	1	0	0	1
Pasajero/a	0	0	9	0	9
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	1	9	0	10



Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	Nacional	1
Total			1

Organismos intervinientes	
Fiscalía	A determinar
Policía	Policía Caminera de la provincia de Córdoba
	Comisaría de Río Primero
	Comisaría de Piquillín
Bomberos	A determinar
Concesión vial	Camino de las Sierras
Morgue	No
Municipalidad	No
Grúas	A determinar

Vehículo 1 (pasajeros)	Dominio: AB800QY	Tipo: Ómnibus interurbano doble piso
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	Marcopolo
	Modelo	DP (Doble piso)
Chasis	Marca	Scania
	Modelo	K400 B6X2 Paradiso G71800
Año	2017	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	010-082 Verifica SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	8/8/2022
	Vencimiento	8/2/2023
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	36	
Empresa	Crucero del Norte SRL	
Interno	3270	
Seguro	Vencimiento	3/4/2023
	Estado	Vigente
Servicio Regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Servicio público interurbano



	Lista de pasajeros	A determinar
	Origen	A determinar
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 19
	Desde	Piquillín
	Hacia	Santiago Temple
Ubicación de daños	Posterior, lateral izquierdo, anterior	
Descripción de daños	Rotura de espejos y vidrios laterales, raspadura sobre lateral izquierdo, abolladura de tapa de motor	

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Pasajeros)	
Número de empresa	10
Fecha de inscripción	A determinar
Clase y modalidad	Servicio Público, Turismo Nacional y Servicio Ejecutivo
Jurisdicción	Nacional

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Género	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	41	Lesionado

Habilitaciones del personal de conducción ¹		
Tipo de Licencia		Conductor 1
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar
LiNTI	Categoría	Pasajeros: A2LD, A2OL, A2TR
	Vencimiento	31/12/2022

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
9	Vehículo 1	Pasajeras y pasajeros	Sin lesiones

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



Medio	
Tipo	Autopista
Configuración	Dos carriles por sentido de circulación
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Cantero central
Material división física	Pasto
Condiciones de la calzada	Otra
Luminosidad	Atardecer
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	Por polvo
Obstáculos	A determinar
Estado meteorológico	Viento
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No aplica
Observaciones	Destrozos de señalización vertical por condiciones climáticas

Fotografía del suceso



Figura 1. Posición final del Vehículo 1. Fuente: [Accidentes de camiones](#), 2022



Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Fuente de consulta web RTO versión 2014• Fuente de consulta ANSV• Policía Caminera de la provincia de Córdoba |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|