

## INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Información básica	
Título	145. IB. Pasajeros. Atropello peatón. Línea 97. CABA
Expediente	EX-2023-07837964- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	20/1/2023	Hora	06:30
Lugar	Avenida Juan de Garay y Virrey Ceballos		
Localidad, Partido	Constitución		
Provincia	Ciudad Autónoma de Buenos Aires		
Coordenadas	-34.6271530, -58.3883212		

Notificación			
Fecha	20/1/2023	Hora	07:40
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Atropello peatón
<p>El suceso tuvo lugar sobre la Av. Juan de Garay, en la intersección con calle Virrey Ceballos, en el barrio de Constitución, CABA. Por razones que se encuentran bajo investigación, un ómnibus urbano que circulaba en dirección desde calle Pres. Luis Sáenz Peña hacia calle Solís, a la altura de la intersección con calle Virrey Ceballos, atropelló a un peatón. Como consecuencia del suceso, se registraron daños en el vehículo, un árbol de la vereda desprendido y lesiones en cuatro personas.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	llesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	0	1	0	1
Pasajero/a	0	3	0	0	3
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	1	0	0	1
Total	0	4	1	0	5



Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	Nacional	1
Total			1

Organismos intervinientes	
Fiscalía	Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N.º12
Policía	Comisaría Vecinal 1C
	Viales Policía de la Ciudad de Buenos Aires
Bomberos	No
Asistencia de salud	Si
Concesión vial	No
Morgue	No
Municipalidad	Sí
Grúas	No

Vehículo 2 (pasajeros urbano)	Dominio: KAL783	Tipo: Ómnibus urbano
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	La Favorita
	Modelo	PB (Piso Bajo)
Chasis	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	CN-BMO 368 VERSION 1618 L / 55 CA
Año	2011	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Pasajeros interjurisdiccional
	Emisor	010-082 Verifica SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	10/11/2022
	Vencimiento	10/03/2023
	Estado	Vigente
Cantidad de asientos	25	
Empresa	Bus del oeste SA	
Interno	159	
Seguro	Vencimiento	01/11/2023
	Estado	Vigente
Servicio Regular	Ocasión de servicio	Sí



	Clase y modalidad	Servicio público, común de línea urbano y suburbano
	Línea	97
	Ramal	Morón
Sentido de circulación	Vía	Juan de Garay
	Desde	Pres. Luis Sáenz Peña
	Hacia	Solís
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Daños en óptica izquierda y carrocería	

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Pasajeros)	
Número de empresa	9286
Fecha de inscripción	23/3/1999
Clase y modalidad	Servicio público
Jurisdicción	Nacional

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	A determinar	Ileso

Tipo de Licencia		Conductor 1
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar
LiNTI	Categoría	A1OL Urbano, Suburbano, Oferta libre A1TP Urbano, Suburbano, Transporte Público A1TR Urbano, Suburbano, Turismo A2LD Interurbano Internacional de larga distancia A2OL Interurbano Internacional de Oferta libre A2TR Interurbano Internacional de turismo
	Vencimiento	31/12/2023



<b>Otras personas involucradas</b>			
<b>Cantidad</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Ocupación dentro del habitáculo</b>	<b>Estado</b>
3	Vehículo 1	Pasajeras y pasajeros	Con lesiones
1	Peatón	No aplica	Con lesiones

<b>Medio</b>	
Tipo	Avenida
Configuración	Calzada única, doble sentido de circulación, 3 carriles con sentido hacia calle Solís y 2 carriles con sentido hacia calle Pres. Luis Sáenz Peña
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Amanecer
Iluminación artificial	A determinar
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	A determinar
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	Sí
Observaciones	No

## Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final del ómnibus. Fuente: JST, 2023

## Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación de Transporte
- Agencia Nacional de Seguridad Vial