

# JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



## INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Expediente: EX-2023-52753792- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 164. IB. Pasajeros. Vuelco. Maipú II. Mendoza

Resultados: seis personas lesionadas

Fecha y hora: 8 de mayo de 2023, 14:00 (UTC-3)

Vehículos: un minibús

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

*primero  
la gente*



Ministerio de Transporte  
Argentina



Información básica	
Título	164. IB. Pasajeros. Vuelco. Maipú II. Mendoza
Expediente	EX-2023-52753792- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	8/5/2023	Hora	14:00
Lugar	Ruta Nacional 7, kilómetro 1018		
Localidad, Partido	Fray Luis Beltrán, Maipú		
Provincia	Mendoza		
Coordenadas	-33.010528, -68.624556		

Notificación			
Fecha	8/5/2023	Hora	16:52
Fuente	Personal JST (DNISAU)		

Reseña	Tipo de evento: Vuelco
El Vehículo 1 transitaba por la Ruta Nacional 7 con dirección hacia Mendoza (este a oeste) cuando, por motivos que se encuentran bajo investigación, derrapó y volcó sobre su lateral derecho. Producto del accidente, el conductor y cinco pasajeros resultaron lesionados.	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	llesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	1	0	0	1
Pasajero/a	0	5	20	0	25
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>26</b>

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Pasajeros	Provincial	1
<b>Total</b>			<b>1</b>



Organismos intervinientes		
Fiscalía	Oficina Fiscal 16	
Policía de Mendoza	Comisaría 61, Fray Luis Beltrán	
	Policía Científica	
Bomberos	Bomberos Voluntarios de Maipú	
Asistencia de salud	Servicio de Emergencias Coordinados	
Concesión vial	No aplica	
Morgue	No aplica	
Municipalidad de Maipú	Dirección de Tránsito, Prevención Ciudadana y Defensa Civil	
	Departamento de Accidentología vial	
	Juzgado vial 2	
Municipalidad de San Martín	Defensa Civil	
Grúas	Transporte La Ilda	
Vehículo 1 (pasajeros)		
	Dominio: NAG037	Tipo: Minibús
Categoría	M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho asientos, excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos	
Carrocería	Marca	A determinar
	Modelo	A determinar
Chasis	Marca	Mercedes Benz
	Modelo	LO 915
Año	2012	
Revisión Técnica Obligatoria	Tipo	A determinar
	Emisor	A determinar
	Resultado	A determinar
	Realizada	A determinar
	Vencimiento	A determinar
	Estado	A determinar
Cantidad de asientos	25	
Empresa	CEO Travel NET SA Inscripciones en carrocería: Vitar Producciones SRL	
Interno	19	
Seguro	Vencimiento	16/1/2024
	Estado	Vigente
Servicio no regular	Ocasión de servicio	Sí
	Clase y modalidad	Servicio contratado
	Lista de pasajeros	Sí
	Origen	San Martín, Mendoza



	Destino	Guaymallén, Mendoza
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 7
	Desde	San Martín
	Hacia	Mendoza
	Ubicación de daños	Sector anterior y lateral izquierdo
Descripción de daños	Rotura y desprendimiento parcial de guardabarros delantero. Rotura parcial de capó. Rotura de micas y faros delanteros. Rotura y desprendimiento total de parabrisas. Desprendimiento total de espejo retrovisor izquierdo. Rotura de soporte de espejo retrovisor derecho. Rotura, desprendimiento y abrasiones sobre el lateral izquierdo, con rotura de todas las ventanas. Abrasiones y rotura de parante anterior izquierdo y borde superior lindante con el techo. Desprendimiento de las dos escotillas de salida de emergencia ubicadas en el techo.	

Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Pasajeros)	
Número de empresa	A determinar
Fecha de inscripción	A determinar
Clase y modalidad	A determinar
Jurisdicción	Provincial

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	29	Lesionado

Habilitaciones del personal de conducción <sup>1</sup>		
Tipo de Licencia	Conductor 1	
Porte	Centro emisor	Guaymallén, Mendoza
	Sistema	Nacional
	Clase	B1, D1, D3
	Vencimiento	29/9/2023
LiNTI	Categoría	No aplica
	Vencimiento	No aplica

<sup>1</sup> Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
20	Vehículo 1	Pasajeros	Sin lesiones
5	Vehículo 1	Pasajeros	Con lesiones

Medio	
Tipo	Autovía
Configuración	Doble calzada. Dos carriles por mano de circulación
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Cantero central
Material división física	Tierra, piedras y vegetación seca
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Diurna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	Fallas en el pavimento asfáltico: ondulaciones, fisuras, baches, parches, pérdida de agregados, descalce de banquina.

#### Fotografías del suceso



Figura 1. Vista general de la posición final del Vehículo 1 sobre el margen norte de la Ruta Nacional 7, mano hacia Mendoza (oeste), con su frente orientado hacia el cardinal este. Fuente: [Los Andes](#), 2023



Figura 2. Vista general de la Ruta Nacional 7 hacia Mendoza (este a oeste). Sector con fallas en el pavimento asfáltico, próximo a la zona hipotética de pérdida de control del rodado. Fuente: JST, 2023



Figura 3. Daños materiales en el Vehículo 1. Fuente: JST, 2023



## Observaciones y datos complementarios

### Fuentes de información consultadas

- CEO Travel NET SA
- Departamento de Accidentología Vial de Maipú
- Policía de Mendoza
- Prensa: [Los Andes](#)

### Solicitud de información

- CEO Travel NET SA
- Juzgado Vial 2, Zona Este de Maipú
- Oficina Fiscal 16

### Información adicional

- El Vehículo 1 trasladaba jugadores de fútbol del Atlético Club San Martín de Mendoza para jugar un partido por la Liga Mendocina de Fútbol contra el Club Atlético Huracán Las Heras, en el Estadio Deportivo Guaymallén, ubicado en Rodeo de la Cruz del departamento de Guaymallén.