

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
6288596-24	ACCIDENTE	17/01/24	20:30

Lugar del suceso								
Lugar	Aeródromo Zarate							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	07'	03"	S	059°	04	56"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-NP	2
En un vuelo de aviación general de entrenamiento, durante la fase de despegue por pista 19, posterior a la rotación, el motor de la aeronave experimentó una aparente pérdida de potencia; la aeronave impactó contra el terreno deteniéndose en el lateral izquierdo de la pista. Debido al impacto la aeronave tuvo daños de importancia pero el piloto resultó ileso.				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-S054	
Tipo	Avión	Marca	Tecnam	Modelo	P2002 SIERRA
Nº Serie	546	PMD	0-2250 kg	Daños	De Importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	Fase de Vuelo			DESPEGUE	
Lugar de Salida	Aeródromo Zarate			Código	ATE
Lugar de Destino	Aeródromo Zarate			Código	ATE
Duración Vuelo	00:05	Nº Vuelo	-	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación general - Entrenamiento				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.