

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
7925524	ACCIDENTE	21/01/24	16:30

Lugar del suceso								
Lugar	Aeródromo Morón							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	40'	43"	S	058°	38'	37"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	ARC	2
En un vuelo de aviación general de entrenamiento, durante la fase de aterrizaje, la aeronave hizo contacto con la pista con el tren de aterrizaje replegado, produciéndose daños en las palas y en la parte ventral del fuselaje. Los ocupantes no sufrieron lesiones.				

Aeronave		Nº	1	Matrícula		LV-MGT
Tipo	Avión	Marca	Piper	Modelo	PA-A28-201	
Nº Serie	AR-28R-7837188	PMD	0-2250 kg	Daños	Leves	
Propietario	Privado					
Operador	Privado					

Itinerario	Fase de Vuelo			ATERRIZAJE	
Lugar de Salida	Aeródromo Matanza			Código	MAT
Lugar de Destino	Aeródromo Morón			Código	SADM
Duración Vuelo	00:15	Nº Vuelo	-	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Entrenamiento				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	1	0	2
Total	1	1	0	2

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.