



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
69107982/22	ACCIDENTE	07/07/2022	15:20

<b>Lugar</b>	LAD 3030							
<b>Provincia</b>	Entre Ríos							
<b>Coordenadas geográficas</b>	31°	50'	13"	S	58°	52'	40"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	CTOL	2
En un vuelo de entrenamiento, en la fase de aproximación, la aeronave impacta con una rama de un árbol a 20 metros de altura, se desestabiliza e impacta con el terreno. El piloto abandonó la aeronave por sus propios medios.				

<b>Aeronave</b>	Nº	1	<b>MATRÍCULA</b>	LV-AOH	
<b>Tipo</b>	Avión	<b>Marca</b>	Piper	<b>Modelo</b>	PA-38-112
<b>Nº Serie</b>	AR-38-81A0206	<b>PMD</b>	0-2250 kg	<b>Daños</b>	Destruida
<b>Propietario</b>	Privado				
<b>Operador</b>	Privado				

<b>Itinerario</b>	<b>FASE DE VUELO</b>	Aproximación			
<b>Lugar de Salida</b>	Aeroclub Concordia			<b>Código</b>	SAAG
<b>Lugar de Destino</b>	LAD 3030			<b>Código</b>	
<b>Duración Vuelo</b>	00:20	<b>Nº Vuelo</b>		<b>MET</b>	VMC
<b>Tipo de Operación</b>	Aviación General - Entrenamiento				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
<b>Mortales</b>	0	0	0	0
<b>Graves</b>	0	0	0	0
<b>Leves</b>	1	0	0	1
<b>Ninguna</b>	0	0	0	0
<b>Total</b>	1	0	0	1