

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
21028575-24	INCIDENTE	28/02/24	12:35

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini - Ezeiza							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	49'	20"	S	58°	21'	09"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	BIRD	2
En un vuelo de aviación comercial regular, la aeronave abortó la carrera de despegue debido a la ingesta de aves en uno de sus motores.				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-KEF
Tipo	Avión	Marca	Boeing	Modelo 737-800
Nº Serie	30147	PMD	27001-272000 kg	Daños Ninguno
Propietario	FB Líneas Aéreas S.A.			
Operador	FB Líneas Aéreas S.A.			

Itinerario	Fase de Vuelo			DESPEGUE	
Lugar de Salida	Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini			Código	SAEZ
Lugar de Destino	Aeropuerto Internacional Río de Janeiro			Código	SBGL
Duración Vuelo	00:05	Nº Vuelo	FO5900	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación Comercial - Regular				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	6	185	0	191
Total	6	185	0	191

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.