



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
69568246/22	ACCIDENTE	07/07/2022	20:40

Lugar	Aeródromo Ensenada							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas geográficas	34°	52'	28"	S	57°	57'	41"	W
Elevación / Altitud / FL	20ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	RI	2	CTOL
En un vuelo de instrucción, durante la fase de aproximación por la pista 19, la aeronave LV-XLT realizó un escape para evitar el impacto con otra aeronave (LV-YPS) que se encontraba aterrizando por la pista 29. Durante el escape colisionó con una planta que produjo la detención y capote de la aeronave.					

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-XLT	
Tipo	Avión	Marca	Piper	Modelo	PA11C
Nº Serie	19244	PMD	0-2250 kg	Daños	De importancia
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO		Aterrizaje	
Lugar de Salida	Aeródromo Ensenada		Código	PTL
Lugar de Destino	Aeródromo Ensenada		Código	PTL
Duración Vuelo	00:30	Nº Vuelo	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Instrucción			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	0	0	2
Total	2	0	0	2



Aeronave		Nº	2	MATRÍCULA		LV-YPS
Tipo	Avión	Marca	Piper	Modelo	PA11	
Nº Serie	11-678	PMD	0-2250kg	Daños	Ninguno	
Propietario	Privado					
Operador	Privado					

Itinerario	FASE DE VUELO			Aterrizaje	
Lugar de Salida	Aeródromo Ensenada			Código	PTL
Lugar de Destino	Aeródromo Ensenada			Código	PTL
Duración Vuelo	00:50	Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Instrucción				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	0	0	2
Total	2	0	0	2