

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
35087026-24	INCIDENTE	05/04/24	17:50

Lugar del suceso								
Lugar	Ruta 38 Km 153, entre Capayán y Chumbicha							
Provincia	Catamarca							
Coordenadas	28°	48'	14"	S	66°	05'	41"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-PP	2	FUEL
En un vuelo de aviación general, placer, en la fase de crucero el motor falló y se detuvo. El piloto realizó un aterrizaje de emergencia en una ruta.					

Aeronave		Nº	1	Matrícula		LV-YSX
Tipo	Avión	Marca	DINFIA	Modelo	IAE-20	
Nº Serie	21	PMD	0-2250 kg	Daños	Leves	
Propietario	Privado					
Operador	Privado					

Itinerario	Fase de Vuelo			EN RUTA / CRUCERO	
Lugar de Salida	Aeropuerto Capitán Vicente Almandós Almonacid – La Rioja			Código	SANL
Lugar de Destino	Aeropuerto Coronel Felipe Varela - Catamarca			Código	SANC
Duración Vuelo	00:50	Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Placer				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	1	0	2
Total	1	1	0	2

**Nota:** Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.