

# Informe De intervención

Suceso: Accidente

Título: Accidente de trabajo

Génesis, OMI 8709509, Puerto de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Fluviales y Lacustres

## Junta de Seguridad en el Transporte

Florida 361

Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

C1005AAG (54+11) 4382-8890/91

info@jst.gob.ar

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de agosto de 2024

Para este suceso no se iniciará una investigación, dado que se encuentra fuera de los criterios obligatorios, de acuerdo a la normativa vigente. No obstante, se confecciona el presente informe de intervención con el propósito de incorporarlo a la base de datos de estadística accidentológica, a fin de posibilitar la detección de patrones o tendencias que sugieran la presencia de factores sistémicos; en tal caso, podrá formar parte de una investigación múltiple, o bien, integrar un estudio de seguridad operacional.

El presente informe se encuentra disponible en [www.argentina.gob.ar/jst](http://www.argentina.gob.ar/jst)

ID	INFORME DE INTERVENCIÓN	FECHA	HORA <sup>1</sup>
20240809/24	Génesis	09/08/24	21:35

LUGAR				
<b>PUERTO</b>				
Puerto/Rada/Ría	Puerto de Mar del Plata			
Altura localidad / Provincia	Buenos Aires			
Coordenadas geográficas <sup>2</sup>	-38,047457	<b>S</b>	57,536629	<b>O</b>

RESEÑA <sup>3</sup>	CATEGORÍA DE SUCESO	ACCIDENTE
Durante la descarga de un buque pesquero, un palet que estaba lingado a la grúa, golpeó a un estibador. El operario quedó inconsciente.		
<b>ACCIDENTE DE TRABAJO</b>		

DATOS DEL BUQUE		
Tipo de buque	Pesquero	
Bandera	Argentina	
Año de construcción	1989	
Identificación	Nombre	Génesis
	OMI	8709509
	MMSI	701006044
	Señal distintiva	LW9882
Dimensiones	Eslora	60 m
	Manga	12 m
Daños	Sin daños	

NOTIFICACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN DE LA JST			
Fecha	09/08/2024	Hora	21:35

<sup>1</sup> Las horas están expresadas en HOA (Hora Oficial Argentina) correspondiente a UTC-3.

<sup>2</sup> Las coordenadas son de referencia a modo ilustrativo.

<sup>3</sup> La información vertida en este informe fue extraída de la información recabada hasta el momento.

**JST** | SEGURIDAD EN  
EL TRANSPORTE