

Informe de Intervención

Sucesos Aeronáuticos

Fallo de sistema/componente (no del grupo motor)

Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A.

Learjet LJ60, LV-BZJ

Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón, Neuquén

16 de junio de 2022

62035863/22





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Las Malvinas son argentinas

Providencia

| Número: | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| Referencia: LV-BZJ - Traslado de actuaciones para su archivo | |
| | |

Analizado lo expresado por los investigadores notificados para realizar las acciones iniciales y, en vista a las circunstancias y características en que ocurrió el suceso en el que se vio involucrada la aeronave Learjet LJ 60, matrícula LV-BZJ, el 16 de junio de 2022, en el Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón, provincia de Neuquén; esta Dirección Nacional considera no continuar con la investigación debido a que la ocurrencia no afecta a la seguridad operacional.

Por lo anteriormente expuesto doy traslado de las actuaciones para su archivo.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica Date: 2022.07.27 13:34:39 -03:00



| ID | INFORME BÁSICO | FECHA | HORA UTC | |
|-------------|----------------|------------|----------|--|
| 62035863/22 | INTERVENCIÓN | 16/06/2022 | 21:14 | |

| Lugar | Aeropuerto Internacional Neuquén | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Provincia | Neuquén | | | | | | | |
| Coordenadas geográficas | 38° 56′ 58″ S 68° 08′ 27″ W | | | | | | | |
| Elevación / Altitud / FL | 390FL | | | | | | | |

| Reseña | CATEGORÍA DE SUCESO | 1 | SCF-NP | 2 | |
|--------|---------------------|---|--------|---|--|
| | | | | | |

Durante un vuelo de aviación comercial no regular, procedente de Bariloche con destino a San Fernando, durante la fase de crucero sobre FL390, se activó el sistema de presurización de emergencia y máscaras de oxígeno para pasajeros. Ante esta situación el piloto emitió un mensaje de urgencia e inició el descenso de emergencia. La aeronave aterrizó

| Aeronave | | Nº | 1 | MATRÍCULA | | LV-BZJ | |
|-------------|---------|---------|-------|--------------|------|--------|---------|
| Tipo | Avión | | Marca | Learjet | Mode | lo | 60 |
| Nº Serie | 344 | | PMD | 5701-27000kg | Daño | S | Ninguno |
| Propietario | Privado | Privado | | | | | |
| Operador | Privado | | | | | | |

| Itinerario | FASE DE VI | JELO | | Crucero | | |
|-------------------|------------------------------------|------|--|---------|--------|------|
| Lugar de Salida | Aeropuerto San Carlos de Bariloche | | | ne | Código | SAZS |
| Lugar de Destino | Aeropuerto Inter. San Fernando | | | | Código | SADF |
| Duración Vuelo | Nº Vuelo | | | | MET | VMC |
| Tipo de Operación | Aviación Comercial – No regular | | | | | |

| Lesiones | Tripulación | Pasajeros Otros | | Total |
|----------|-------------|-----------------|---|-------|
| Mortales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Graves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ninguna | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Total | 2 | 1 | 0 | 3 |