

INFORME DE INTERVENCIÓN

Expediente: EX-2022-53712575-APN-DNISAE#JST

Título: Falla o malfuncionamiento del grupo motor, Cessna 140, matrícula LV-FCV,
Zona Rural de Cuchillo Co, Río Colorado, provincia de La Pampa

Fecha y hora del suceso: 28 de mayo de 2022 a las 16:30 horas (UTC)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
53712575-22	INTERVENCIÓN	28/05/22	16:30

Lugar del suceso								
Lugar	Zona Rural - Cuchillo Co (Río Colorado)							
Provincia	La Pampa							
Coordenadas	38°	33'	7"	S	65°	5'	3"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-PP	2
<p>En un vuelo de aviación general, la aeronave matrícula LV-FCV, un Cessna C-140, durante el rodaje en una superficie no preparada (Salitral) introdujo su tren principal en fango, lo que produjo que la aeronave cabeceara e impactara con una pala de la hélice la superficie del terreno. Cuando uno de los ocupantes de la aeronave desciende de esta, activa involuntariamente la baliza ELT.</p>				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-FCV	
Tipo	Avión	Marca	Cessna	Modelo	140
Nº Serie	15587	PMD	0-2250 kg	Daños	Leves
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	Fase de Vuelo			RODAJE	
Lugar de Salida	Ea. Cuchillo Co - La Pampa			Código	
Lugar de Destino				Código	
Duración Vuelo		Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Otro				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	1	0	2
Total	1	1	0	2