

# Informe de Incidente

## Sucesos Aeronáuticos



Contacto anormal con la pista

Club de Planeadores Santa Rosa

JEZOW PW6U, LV-EQS

Club de Planeadores Santa Rosa, La Pampa

05 de mayo de 2022

44739297/22



Ministerio de Transporte  
Argentina

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Domingo 18 de Septiembre de 2022

**Referencia:** LV-EQS - Traslado de actuaciones para su archivo

---

En relación a lo analizado por los investigadores designados para llevar a cabo la investigación técnica del suceso ocurrido el 5 de mayo de 2022, a la aeronave Jezow PW6U, matrícula LV-EQS, en el aeródromo El Pampero, provincia de La Pampa; teniendo en cuenta las circunstancias en que ocurrió el incidente y a las condiciones que presentó la aeronave luego de este, y, conforme a la aplicación de los procedimientos establecidos en el MAPRIAAC (5ta. Edición) Capítulo 6 – punto 6.8 “Incidentes”, es opinión de esta Dirección Nacional no continuar con la investigación debido a que las lecciones que espera obtener no son de impacto para la mejora de la seguridad operacional del Estado.

Por lo anteriormente expuesto se da traslado de las actuaciones para su archivo.



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
44739297/22	INCIDENTE	05/05/2022	19:30

LUGAR DEL SUCESO: Aeropuerto Internacional San Fernando								
Lugar	Club de planeadores Santa Rosa							
Provincia	La Pampa							
Coordenadas geográficas	36°	35'	48"	S	64°	11'	14"	W
Elevación / Altitud / FL	583ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	ARC	2
En un vuelo de la aviación general de instrucción, en la fase de aterrizaje por pista 36, luego del contacto inicial con el terreno, el planeador rebotó y volvió a tomar contacto con el tren principal, produciendo el colapso de la rueda.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-EQS	
Tipo	Planeador	Marca	Zakład szybowcowy Jezow	Modelo	PW 6U
Nº Serie	78.05.05	PMD	0-2250kg	Daños	Leves
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO			Aterrizaje	
Lugar de Salida	Santa Rosa – El Pampero			Código	ELP
Lugar de Destino	Santa Rosa – El Pampero			Código	ELP
Duración Vuelo	00:15	Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación general - Instrucción				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1