

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA (24 horas HOA)
	INCIDENTE	19/01/2021	11:00
LUGAR Y FECHA			
Provincia / localidad	Ciudad Autónoma de Buenos Aires		
Barrio	Retiro		
Calle y altura/intersección	Av. Ramón Castillo y Prefectura Naval Argentina, Puerto Nuevo.		
Instalación	Puerto de Buenos Aires		
Coordenadas geográficas	S34° 34' 51.657" O 58° 22' 14.729"		

Reseña:	Categoría: Incendio en grúa móvil
<p>En Terminal 4, Dársena "C" del Puerto de Buenos Aires, una grúa móvil portuaria se encontraba en operaciones con el B/M Maersk Lavras, bandera de Hong Kong, cuando comenzó a desarrollarse un foco ígneo en la sala de máquinas de la grúa.</p> <p>El incendio fue controlado por tripulantes del buque mencionado, personal de la Terminal y por numerarios del cuerpo de bomberos del Servicio de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la Prefectura Naval Argentina.</p> <p>No hubo personas lesionadas ni tampoco daños materiales de consideración al buque.</p> <p>El incendio afectó el interior y exterior de la grúa.</p> <p>El operador de la máquina fue rescatado mediante guindola operada desde la grúa móvil portuaria contigua.</p> <p>Se observó la existencia de residuos en el agua producto del lavado del muelle debido a la aplicación de agua durante la extinción, estos restos fueron confinados por barreras flotantes.</p>	

GRUA MOVIL	
Pertenciente a empresa:	APM TERMINALS
Móvil N°:	s/d
Marca y modelo:	Liebherr
N° serie:	s/d
Operador:	s/d
Daños:	De importancia.

BUQUE	
Nombre:	MAERSK LAVRAS


N° IMO:	9526928
Señal distintiva:	VRJH6
Bandera:	HONG KONG
Daños	Leves.


PERSONAS INVOLUCRADAS: Grúa móvil					
Lesiones	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Total
Conductor				1	
Otros					
Total				1	1

OTRO PERSONAL			
Función	Edad	Licencia	Lesiones
N/A			
N/A			
N/A			

ENTORNO / AMBIENTAL	
Tipo	Muelle de carga y descarga
Material superficie	Hormigón
Luminosidad	Día
Estado meteorológico	s/d
Visibilidad	Buena (se solicitarán datos específicos al Servicio Meteorológico Nacional)
Restricción de tránsito	Se interrumpió la circulación de camiones y la operación del buque Maersk Lavras. (Verificar si e Centro de control de tráfico del río de la plata adoptó medidas de restricción o regulación al tráfico de embarcaciones por lo cual pudieron verse demorados algunos buques)

FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO





NOTIFICACIÓN			
Fecha	19/01/2021	Hora	11:51
Fuente	Medios de información digital.		