



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
85395053/2020	Incidente	09/12/2020	15:30

LUGAR DEL SUCESO								
Lugar	Zona Rural, 20 MN Sur Bahía Blanca							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas geográficas	38	56	29	S	62	28	13	W
Elevación / Altitud / FL	10 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-PP	2
Durante un vuelo de aviación general, al comenzar el descenso hacia el aeropuerto de Bahía Blanca, se produjo una pérdida de potencia del motor que impidió mantener la línea de vuelo, por lo que se realizó un aterrizaje de emergencia en un campo. La aeronave no sufrió daños y los ocupantes resultaron ilesos.				

Aeronave		Nº	1	MATRÍCULA	LV-HTI
Tipo	Avión	Marca	Cessna	Modelo	C182
Nº Serie	52578	PMD	0-2250 kg	Daños	Ninguno
Propietario	Privado				
Operador					

Itinerario	FASE DE VUELO		En Ruta / Crucero	
Lugar de Salida	Aeropuerto Trelew		Código	SAVT
Lugar de Destino	Aeropuerto Bahía Blanca		Código	SAZB
Duración Vuelo		Nº Vuelo	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Traslado			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales				0
Graves				0
Leves				0
Ninguna	2			2
Total	2	0	0	2