

Informe de Incidente

Sucesos Aeronáuticos



Falla grupo motor

Flying Time S.R.L.

Piper PA-38-112, LV-MOM

Puerto General San Martín, Santa Fe

17 de octubre de 2020

70329590/20



Ministerio de Transporte
Argentina

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Miércoles 15 de Septiembre de 2021

Referencia: LV-MOM - Traslado de actuaciones para su archivo

En atención de lo analizado por los investigadores designados para llevar a cabo la investigación técnica del suceso ocurrido el 17 de octubre de 2020, a la aeronave Piper PA-38-112, matrícula LV-MOM, en Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe; teniendo en cuenta las circunstancias que rodearon la ocurrencia del incidente y las condiciones que presentó la aeronave luego de éste, y los procedimientos establecidos en el MAPRIAAC Capítulo 5 – punto 5.8 “Incidentes”, esta Dirección Nacional decide que resulta procedente no continuar con la investigación debido a que las lecciones que espera obtener no son de impacto para la mejora de la seguridad operacional del Estado.

Por lo anteriormente expuesto se da traslado de las actuaciones para su archivo.



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
70329590/2020	Incidente	17/10/2020	14:40

LUGAR DEL SUCESO								
Lugar	Puerto General San Martín							
Provincia	Santa Fe							
Coordenadas geográficas	32	41	55	S	60	45	56	W
Elevación / Altitud / FL	103 ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-PP	2
En un vuelo de instrucción, en la fase de ascenso inicial se produjo una pérdida parcial de potencia. Se realizó aterrizaje de emergencia en un lote con rastrojo de soja. La tripulación abandonó la aeronave sin lesiones.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-MOM	
Tipo	Avión	Marca	Piper	Modelo	38-112
Nº Serie	AR38-79 ^a 0301	PMD	0-2250 kg	Daños	Ninguno
Propietario	Flying Time S.R.L.				
Operador	Flying Time Escuela de vuelo				

Itinerario	FASE DE VUELO			Ascenso Inicial	
Lugar de Salida	AD Privado Aeroclub San Lorenzo			Código	AP01
Lugar de Destino	AD Privado Aeroclub San Lorenzo			Código	AP01
Duración Vuelo	00:05	Nº Vuelo	1	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Instrucción				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	2	0	0	2
Total	2	0	0	2