

Informe de Intervención

Sucesos Aeronáuticos

Colisión con obstáculos durante el despegue

Privado

Robinson R-44, LV-HFO

Santo Domingo, Santa Fe

15 de mayo de 2020

32622351/20



Ministerio de Transporte
Argentina



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Providencia

Número: PV-2022-15716973-APN-DNISAE#JST

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 18 de Febrero de 2022

Referencia: LV-HFO - Traslado de actuaciones para su archivo

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación al suceso ocurrido el 15 de mayo de 2020, al helicóptero Robinson, modelo R44 Raven I, matrícula LV-HFO, en Santo Domingo, provincia de Santa Fe.

Al respecto, teniendo en cuenta lo expresado por la asesoría jurídica de la JST en IF-2020-43363355-APN-DAJ#JST, la opinión del investigador notificado para realizar las acciones iniciales y, en vista a las circunstancias y características en que ocurrió el suceso en el que se vio involucrada la aeronave de referencia, esta Dirección Nacional considera no continuar con la investigación debido a que la ocurrencia no afecta a la seguridad operacional.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.02.18 00:10:08 -03:00

Mariana Huber
Directora Nacional
Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos
Junta de Seguridad en el Transporte

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.02.18 00:10:09 -03:00



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
32622351/20	INTERVENCIÓN	15/05/2020	20:00

Lugar	Santo Domingo							
Provincia	Santa Fe							
Coordenadas geográficas	31°	06'	55"	S	60°	54'	31"	W
Elevación / Altitud / FL	149ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	CTOL	2
<p>Durante un vuelo de aviación general, en la fase de despegue, la aeronave se eleva y vuela aproximadamente cuatro metros hacia atrás; el piloto siente un ruido pero continúa con la maniobra de despegue normal, luego aterriza por precaución unos metros más adelante comprobándose que una pala del rotor principal había impactado y cortado un cable de tendido eléctrico de media tensión.</p>				

Aeronave	Nº	MATRÍCULA			LV-HFO
Tipo	Helicóptero	Marca	Robinson	Modelo	R44
Nº Serie	2416	PMD	0 – 2250kg	Daños	Leves
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO			Despegue	
Lugar de Salida	Sonto Domingo - Santa Fe			Código	
Lugar de Destino	San Nicolás - Buenos Aires			Código	
Duración Vuelo	00:01	Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Ejecutiva				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	1	0	2
Total	1	1	0	2