



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
3501911/23	INCIDENTE	10/01/2023	01:20

<b>Lugar</b>	Aeropuerto Inter. Ing. Taravella							
<b>Provincia</b>	Córdoba							
<b>Coordenadas geográficas</b>	31°	18'	36"	S	64°	12'	30"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	1604ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	RAMP	2
Durante un vuelo de aviación comercial regular, al momento de retirar la escalera móvil de la puerta trasera de la aeronave, se produjo un impacto sobre la superficie del fuselaje que provocó daños al mismo.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-IVN	
<b>Tipo</b>	Avión	<b>Marca</b>	AIRBUS	<b>Modelo</b>	A-320
<b>Nº Serie</b>	8730	<b>PMD</b>	27001-27200kg	<b>Daños</b>	Leves
<b>Propietario</b>	JetSmart Argentina				
<b>Operador</b>	JetSmart Argentina				

Itinerario	FASE DE VUELO	En Estacionamiento			
<b>Lugar de Salida</b>	Aeropuerto Inter. Ing. Taravella	<b>Código</b>	SACO		
<b>Lugar de Destino</b>	Aeropuerto Inter. Bariloche	<b>Código</b>	SAZS		
<b>Duración Vuelo</b>		<b>Nº Vuelo</b>	JES3268	<b>MET</b>	VMC
<b>Tipo de Operación</b>	Aviación Comercial - Regular				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
<b>Mortales</b>	0	0	0	0
<b>Graves</b>	0	0	0	0
<b>Leves</b>	0	0	0	0
<b>Ninguna</b>	6	149	0	155
<b>Total</b>	6	149	0	155