



## **INFORME DE INCIDENTE**

Expediente: EX-2023-82761122-APN-DNISAE#JST

Suceso: Incidente

Título: Colisión en tierra, Tecnam P2008-JC, matrícula LV-FQS, Aeródromo Río

Tercero, provincia de Córdoba

Fecha y hora del suceso: 15 de julio de 2023 a las 19:00 horas (UTC)

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos









CIUDAD DE BUENOS AIRES

Martes 5 de Septiembre de 2023

Referencia: LV-FQS - Traslado de actuaciones para su archivo

De acuerdo con la información proporcionada por el investigador del suceso ocurrido el 15 de julio de 2023 en el Aeródromo Río Tercero, provincia de Córdoba, en el cual estuvo involucrada la aeronave Tecnam P2008-JC, con matrícula LV-FQS, y considerando lo expresado por el Responsable Modal Operativo, se informa que la Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos (DNISAE) ha concluido que los hallazgos obtenidos durante el proceso de investigación documental, conforme a lo establecido en el Manual de Procedimientos de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (MAPRIAAC), quinta edición, Capítulo 2, no presentan elementos significativos que puedan contribuir a la mejora de la seguridad operacional del Estado.

Por consiguiente, se procede al archivo de las actuaciones.





ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC	
82761122/23	INCIDENTE	15/07/23	19:00	

Lugar	Aeródi	Aeródromo Río Tercero RCR						
Provincia	Córdoba							
Coordenadas geográficas	32° 10′ 22″ S 64° 05′ 18″ W							
Elevación / Altitud / FL	1246 f	t						

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	GCOL	2	
--------	---------------------	---	------	---	--

Durante un vuelo de aviación general, en la fase de rodaje, la aeronave colisiono con un pozo, produciendo la rotura del amortiguador de tren de nariz.

Aeronave Nº		Nº	1	MATRÍCULA		LV-FQS		
Tipo	Avión		Marca	Tecnam	Mode	elo	P2008-JC	
Nº Serie	1068		PMD	0-2250 kg	Daños		Leves	
Propietario Privado								
Operador	Privado							

Itinerario	FASE DE VUELO Roda			je		
Lugar de Salida	Aeródromo Rio Tercero			Código	RCR	
Lugar de Destino	Aeródromo Villa Rumipal			Código	VRU	
Duración Vuelo	00:10 <b>№ Vuelo</b> 1			MET	VMC	
Tipo de Operación	Aviación General – Recreación					

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Pasajeros Otros	
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	1	0	2
Total	1	1	0	2