

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
09990342-24	INCIDENTE	27/01/24	11:19

Lugar del suceso								
Lugar	Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini							
Provincia	Buenos Aires							
Coordenadas	34°	49'	19"	S	58°	32'	09"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-NP	2
En un vuelo de aviación comercial, en la fase de ascenso inicial, la aeronave presentó problemas hidráulicos. La tripulación se declaró en emergencia y retornaron al aeropuerto de Ezeiza. Los procedimientos se llevaron a cabo sin inconvenientes y la aeronave aterrizó sin novedad. No se observaron daños visibles en la aeronave.				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-KEF
Tipo	Avión	Marca	BOEING	Modelo 737-8U3
Nº Serie	30147	PMD	27001-272000kg	Daños Ninguno
Propietario	FB Líneas Aéreas			
Operador	FB Líneas Aéreas			

Itinerario	Fase de Vuelo		ASCENSO INICIAL	
Lugar de Salida	Aeropuerto Inter. Ministro Pistarini		Código	SAEZ
Lugar de Destino	Aeropuerto Inter. My. Eduardo Krause		Código	SARI
Duración Vuelo	Nº Vuelo	FO5100	MET	
Tipo de Operación	Aviación Comercial - Regular			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	4	173	0	177
Total	4	173	0	177

Nota: Este informe presenta datos preliminares recopilados por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y está sujeto a posibles modificaciones conforme avance el proceso de investigación.