

Informe de Incidente

Sucesos Aeronáuticos



Colisión en tierra

Aeroclub Corral de Bustos

Cessna 172-B, LV-HBR

Propietario privado

Cessna 172 L, LV-IWD

Aeropuerto Villa María, provincia de Córdoba

11 de septiembre de 2022

96407094/22



Ministerio de Transporte
Argentina

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Domingo 18 de Septiembre de 2022

Referencia: LV-HBR / LV-IWD - Traslado de actuaciones para su archivo

En relación a lo analizado por el investigador designado para llevar a cabo la investigación técnica del suceso ocurrido el 11 de septiembre de 2022, entre las aeronaves Cessna 172-B y Cessna 172-L, matrículas LV-HBR y LV-IWD, respectivamente, en el Aeropuerto Villa María, provincia de Córdoba; teniendo en cuenta las circunstancias en que ocurrió el incidente y a las condiciones que presentaron las aeronaves luego de este, y, conforme a la aplicación de los procedimientos establecidos en el MAPRIAAC (5ta. Edición) Capítulo 6 – punto 6.8 “Incidentes”, es opinión de esta Dirección Nacional no continuar con la investigación debido a que las lecciones que espera obtener no son de impacto para la mejora de la seguridad operacional del Estado.

Por lo anteriormente expuesto se da traslado de las actuaciones para su archivo.



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
96407094/22	INCIDENTE	11/09/2022	19:45

Lugar	Aeropuerto Villa María							
Provincia	Córdoba							
Coordenadas geográficas	32°	19'	36"	S	63°	13'	42"	W
Elevación / Altitud / FL	663ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	GCOL	2
En un vuelo privado de aviación general, durante la fase de rodaje, la aeronave matrícula LV-HBR, impacto con la puntera del ala derecha, la puntera del ala izquierda de la aeronave matrícula LV-IWD, la cual se encontraba en espera para el despegue.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-HBR	
Tipo	Avión	Marca	Cessna	Modelo	172B
Nº Serie	48342	PMD	0 – 2250kg	Daños	Ninguno
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO		Rodaje	
Lugar de Salida	Aeropuerto Villa María		Código	VMR
Lugar de Destino	Aeródromo Corral de Bustos		Código	BTS
Duración Vuelo		Nº Vuelo	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General – Recreación			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1



Aeronave		Nº	2	MATRÍCULA		LV-IWD
Tipo	Avión	Marca	Cessna	Modelo	172L	
Nº Serie	172-60314	PMD	0 – 2250kg	Daños	Leves	
Propietario	Privado					
Operador	Privado					

Itinerario	FASE DE VUELO			Rodaje	
Lugar de Salida	Aeropuerto Villa María			Código	VMR
Lugar de Destino	Aeropuerto Villa María			Código	VMR
Duración Vuelo		Nº Vuelo		MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General – Recreación				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1