

ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
39933624-22	INTERVENCIÓN	23/04/22	11:45

Lugar del suceso								
Lugar	Aeroclub de la Ciudad de Paraná							
Provincia	Entre Ríos							
Coordenadas	31°	45'	00"	S	60°	22'	73"	W

Reseña	Categoría de suceso	1	SCF-NP	2
<p>En un vuelo de entrenamiento en una práctica de toque y motor, en la ejecución del aterrizaje, la piloto hace contacto con la pista de manera brusca por lo que decide finalizar el vuelo y se dirige a la plataforma donde comprueba la rotura del amortiguador del tren de aterrizaje de nariz.</p>				

Aeronave	Nº	1	Matrícula	LV-OLF
Tipo	Avión	Marca	Piper	Modelo PA-38-112
Nº Serie	AR38-80º0162	PMD	0-2250 kg	Daños Ninguno
Propietario	Privado			
Operador	Privado			

Itinerario	Fase de Vuelo	ATERRIZAJE		
Lugar de Salida	Aeroclub Paraná	Código	ANA	
Lugar de Destino	Aeroclub Paraná	Código	ANA	
Duración Vuelo	00:48	Nº Vuelo	MET	VMC
Tipo de Operación	Aviación General - Entrenamiento			

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1