

País del suceso: Argentina			
Organismo AIG responsable de la investigación:		JIAAC	
Teléfono de contacto:	(011) 4382-8890 (0351) 4753066	E-mail:	info@jiaac.gob.ar

Fecha local:	31/12/2019	Fecha UTC:	31/12/2019
Hora local:	18.20	Hora UTC:	21.20
Clasificación del suceso:	Accidente		
Alcance de la investigación:	Nacional		
Lugar del suceso:	Aeroclub Formosa (Provincia de Formosa)		
Ubicación:	26° 19' 10" S - 58° 18' 18" W		
Elevación (ft):	243		
Condiciones meteorológicas:	VMC		
Reseña del Suceso:			
<i>Durante un viraje a baja altura la aeronave entró en pérdida de sustentación con posterior impacto contra el terreno.</i>			

Lesiones a personas:

	Mortales	Graves	Leves	Ninguna	Desconocido	Total
En superficie						
A bordo	2					2
Total	2					2

Aeronave N° 1:



Tipo de aeronave:	Avión		
Fabricante:	Iceman		
Modelo:	Iceman-01	S/N:	
Operador:	Cesar Juan Manuel Derfler		
Propietario:	Cesar Juan Manuel Derfler		
Matrícula:	LV-X645		
Licencia de piloto al mando:	PPA		
Nacionalidad de tripulación:			
Nacionalidad de pasajeros:			
Daños a la aeronave:	De Importancia -		

* La información aquí publicada es de carácter informativo, y podrá ser modificada en el transcurso de la investigación.

Otros daños:	
Mercancías peligrosas:	
Fase de vuelo:	Ruta
Tipo de operación:	Operaciones no comerciales - Recreación
Alcance de operación:	Nacional
Lugar de origen:	Aeroclub Formosa (Provincia de Formosa)
Lugar de destino:	Aeroclub Formosa (Provincia de Formosa)