



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
132437620/22	ACCIDENTE	03/12/2022	11:00

<b>Lugar</b>	Zona Rural, Lima							
<b>Provincia</b>	Buenos Aires							
<b>Coordenadas geográficas</b>	33°	56'	03"	S	59°	16'	47"	W
<b>Elevación / Altitud / FL</b>	ft							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-PP	2	LALT
En un vuelo de aeroplano, durante un viraje a baja altura, se produjo una disminución de potencia. La aeronave empezó a perder altura y velocidad y, al terminar el viraje, impactó con un árbol, giró 180° y se detuvo a pocos metros.					

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-OGR	
<b>Tipo</b>	Avión	<b>Marca</b>	Piper	<b>Modelo</b>	PA-A-25-235
<b>Nº Serie</b>	AR25-8056009	<b>PMD</b>	0 – 2250kg	<b>Daños</b>	De importancia
<b>Propietario</b>	Privado				
<b>Operador</b>	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO	Maniobras			
<b>Lugar de Salida</b>	Aeródromo San Pedro	<b>Código</b>	PED		
<b>Lugar de Destino</b>	Aeródromo San Pedro	<b>Código</b>	PED		
<b>Duración Vuelo</b>	00:20	<b>Nº Vuelo</b>		<b>MET</b>	VMC
<b>Tipo de Operación</b>	Trabajo Aéreo – Agrícola				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
<b>Mortales</b>	0	0	0	0
<b>Graves</b>	0	0	0	0
<b>Leves</b>	0	0	0	0
<b>Ninguna</b>	1	0	0	1
<b>Total</b>	1	0	0	1