



| ID           | INFORME BÁSICO | FECHA      | HORA UTC |
|--------------|----------------|------------|----------|
| 122864609/22 | INTERVENCIÓN   | 13/11/2022 | 02:00    |

|                                 |                                       |     |     |   |     |     |     |   |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|
| <b>Lugar</b>                    | Aeropuerto Internacional Gdor. Guzmán |     |     |   |     |     |     |   |
| <b>Provincia</b>                | Jujuy                                 |     |     |   |     |     |     |   |
| <b>Coordenadas geográficas</b>  | 24°                                   | 23' | 34" | S | 65° | 05' | 52" | W |
| <b>Elevación / Altitud / FL</b> | 3019ft                                |     |     |   |     |     |     |   |

| Reseña                                                                                                                                                                       | CATEGORÍA DE SUCESO | 1 | WSTRW | 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|-------|---|
| En un vuelo de aviación regular, en la fase de aproximación, la aeronave atraviesa una tormenta de granizo, marcando los bordes de ataque, estabilizadores de cola y radomo. |                     |   |       |   |

|                    |                              |              |                  |               |         |
|--------------------|------------------------------|--------------|------------------|---------------|---------|
| <b>Aeronave</b>    | Nº                           | 1            | <b>MATRÍCULA</b> | LV-KDQ        |         |
| <b>Tipo</b>        | Avión                        | <b>Marca</b> | Boeing           | <b>Modelo</b> | 737-86N |
| <b>Nº Serie</b>    | 36808                        | <b>PMD</b>   | 27001-272000kg   | <b>Daños</b>  | Ninguno |
| <b>Propietario</b> | Fly Bondi Líneas Aéreas S.A. |              |                  |               |         |
| <b>Operador</b>    | Fly Bondi Líneas Aéreas S.A. |              |                  |               |         |

| Itinerario               | FASE DE VUELO                 |                 | Aproximación  |      |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|------|
| <b>Lugar de Salida</b>   | Aeroparque Jorge Newbery      |                 | <b>Código</b> | SABE |
| <b>Lugar de Destino</b>  | Aeropuerto Intr. Gdor. Guzmán |                 | <b>Código</b> | SASJ |
| <b>Duración Vuelo</b>    | 02:15                         | <b>Nº Vuelo</b> | <b>MET</b>    | IMC  |
| <b>Tipo de Operación</b> | Aviación Comercial - Regional |                 |               |      |

| Lesiones        | Tripulación | Pasajeros | Otros | Total |
|-----------------|-------------|-----------|-------|-------|
| <b>Mortales</b> | 0           | 0         | 0     | 0     |
| <b>Graves</b>   | 0           | 0         | 0     | 0     |
| <b>Leves</b>    | 0           | 0         | 0     | 0     |
| <b>Ninguna</b>  | 6           | 188       | 0     | 194   |
| <b>Total</b>    | 6           | 188       | 0     | 194   |