



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
99216983	ACCIDENTE	15/10/2021	21:10

LUGAR DEL SUCESO								
Lugar	CLUB DEPORTIVO PUCARA BURZACO							
Provincia	BUENOS AIRES							
Coordenadas geográficas	34°	49'	2"	S	58°	23'	6"	W
Elevación / Altitud / FL	70 FT							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	FUEL	2
Pérdida de potencia de motor en vuelo con posterior aterrizaje de emergencia en lugar no apto para el aterrizaje. Daños de importancia durante la carrera de aterrizaje.				

Aeronave	Nº	1	MATRÍCULA	LV-FIU	
Tipo	AVIÓN	Marca	PIPER	Modelo	PA-22-150
Nº Serie	22-3482	PMD	0-2250 KG	Daños	IMPORTANCIA
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO				
Lugar de Salida	AERÓDROMO FLORENCIO VARELA		Código	FVA	
Lugar de Destino	AERÓDROMO FLORENCIO VARELA		Código	FVA	
Duración Vuelo	00:40	Nº Vuelo	1	MET	VMC
Tipo de Operación	TRABAJO AEREO - PUBLICIDAD				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1