

Informe de Intervención Sucesos Aeronáuticos



Fallo de sistema/componente (no del grupo motor)

Privado

Beechcraft B-55, CC-CCI

Domingo Faustino Sarmiento, San Juan

04 de octubre de 2021

97809962/21



Ministerio de Transporte
Argentina

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lunes 1 de Noviembre de 2021

Referencia: CC-CCI - Traslado de actuaciones para su archivo

En atención de lo analizado por los investigadores designados para llevar a cabo la investigación técnica del suceso ocurrido el 4 de octubre de 2021, a la aeronave Beechcraft, modelo E55, matrícula CC-CCI, en el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, provincia de San Juan; teniendo en cuenta las características del mismo y las condiciones que presentó la aeronave luego de éste, esta Dirección Nacional considera pertinente no avanzar en la investigación debido a que la ocurrencia no representa afectación de índole alguna para la seguridad operacional.

Por lo anteriormente expuesto se da traslado de las actuaciones para su archivo.



ID	INFORME BÁSICO	FECHA	HORA UTC
97809962	INTERVENCIÓN	04/10/2021	15:50

LUGAR DEL SUCESO								
Lugar	DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO							
Provincia	SAN JUAN							
Coordenadas geográficas	31°	34'	17"	S	68°	25'	6"	W
Elevación / Altitud / FL	1949 FT							

Reseña	CATEGORÍA DE SUCESO	1	SCF-NP	2
En un vuelo de aviación general (traslado), al aterrizar, la aeronave sufrió la rotura del neumático del tren principal derecho y permaneció dentro de la pista hasta ser removido por personal del aeropuerto.				

Aeronave		Nº	1	MATRÍCULA	CC-CI
Tipo	AVIÓN	Marca	BEECHCRAFT	Modelo	E55
Nº Serie	TE108	PMD	2251-5700 KG	Daños	NINGUNO
Propietario	Privado				
Operador	Privado				

Itinerario	FASE DE VUELO				
Lugar de Salida	Aeropuerto Internacional Arturo		Código	SCEL	
Lugar de Destino	Aeropuerto Domingo Faustino		Código	SANU	
Duración Vuelo	01:10	Nº Vuelo	1	MET	VMC
Tipo de Operación	AVIACION GENERAL - TRASLADO				

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	0	0	0	0
Leves	0	0	0	0
Ninguna	1	0	0	1
Total	1	0	0	1