



INFORME BÁSICO (U)	DNISF			
	FORMULARIO OPERATIVO N° 5 V10 – Septiembre 2022			

ID	TIPO	FECHA	HORA	HORA UTC
EX-2022-128796220- -APN-JST#MTR	Accidente	29/11/2022	04:15	07:15

RESEÑA	CATEGORÍA DEL SUCESO	Descarrilamiento
<p>El 29 de noviembre de 2022, la formación próxima a constituirse en el tren N° 7507 se encontraba circulando desde el depósito Boulogne hacia el andén de la estación homónima, en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Mientras circulaba por vía descendente, el coche N° U.4350 descarriló en el aparato de vía (ADV) N° 26.</p>		

DATOS DEL LUGAR	
Lugar	Estación Boulogne
Localidad	Boulogne, Partido de San Isidro
Provincia	Buenos Aires
Operadora / Línea	Ferrovías Belgrano Norte
Ubicación en el ramal	Km Palo
	21.3 -
Coordenadas geográficas	S [GMS] W [GMS]
	34° 30' 35,23" 58° 33' 49,88"

TIPO DE LUGAR			
<input type="checkbox"/> En sección	<input type="checkbox"/> En cabecera	<input type="checkbox"/> Paso a Nivel / Peatonal	<input type="checkbox"/> En curva
<input checked="" type="checkbox"/> En estación	<input type="checkbox"/> Cruce a distinto nivel	<input type="checkbox"/> Zona de renovación	<input type="checkbox"/> En obra de arte
<input type="checkbox"/> En playa	<input type="checkbox"/> En patio	<input type="checkbox"/> En desvío	<input checked="" type="checkbox"/> ADV

OBSERVACIONES
<p>El ADV N° 26 fue renovado recientemente. El vehículo descarrilado se encontraba próximo a prestar servicio local desde la estación Boulogne.</p>

DATOS DEL TREN (1)	
Tipo de Tracción	Concentrada
Tipo de Material Rodante	Locomotora
Tipo de Servicio / N° de Servicio - Tren	Pasajeros 7507
Marca Material Rodante	General Motors
Modelo y N° de Serie	G22 CU (Trocha 1000mm) E701
Coches - Vagones / Cantidad	Coches 6
Origen - Destino	Depósito Boulogne / Est. Boulogne - Retiro



LESIONES A PERSONAS (1)				
	Dotación	Pasajeros	Otros	TOTAL
Fatales				
Graves				
Leves				
Ninguna	0	0	0	0

DAÑOS A LA FORMACIÓN (1)

No registra
 Leves
 De importancia
 Destruida
 Sin información

DATOS DEL TREN (2)

Tipo de Tracción	.
Tipo de Material Rodante	.
Tipo de Servicio / N° de Servicio - Tren	.
Marca Material Rodante	.
Modelo y N° de Serie	.
Coches - Vagones / Cantidad	.
Origen - Destino	.

LESIONES A PERSONAS (2)

	Dotación	Pasajeros	Otros	TOTAL
Fatales				
Graves				
Leves				
Ninguna				

DAÑOS A LA FORMACIÓN (2)

No registra
 Leves
 De importancia
 Destruida
 Sin información

DAÑOS A TERCEROS

No se registraron daños a terceros

NOTIFICACIÓN

Fecha	29/11/2022	Hora	04:15
Fuente / Medio	RR.SS.	Organismo	

COMENTARIOS ADICIONALES

Durante el proceso de encarrilamiento del coche U.4350, el servicio se prestó con demoras sobre la vía ascendente y la vía tercera.

Tiempo de vía cerrada	7 horas, 15 minutos	Hora de vía expedita	11:30
------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

CNRT	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante.
SMN	<input checked="" type="checkbox"/>	Condiciones climáticas previas al momento del suceso.
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	Resguardo del registrador de eventos, cámaras, audios.

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Al arribar los investigadores al lugar del suceso, el coche U.4350 se encontraba en proceso de encarrilamiento. Se tomaron fotografías del ADV N°26 y del coche descarrilado, como así también de las marcas provocadas por el paso de las ruedas sobre los durmientes del enlace entre la vía de depósito y la vía descendente.


FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO



1-Coche N° U.4350 sobre el ADV N°26, JST



2-Aparato de vía N°26, JST



3-Coche N° U.4350 en proceso de encarrilamiento, JST



4-Coche N°U.4350 encarrilado, JST