



INFORME BÁSICO (U)	DNISF			
	FORMULARIO OPERATIVO N° 5			
V8 – Junio 2022				

ID	TIPO	FECHA	HORA	HORA UTC
EX-2022-76881560- -APN-JST#MTR	Accidente	23/07/2022	10:50	13:50

<b>RESEÑA</b>	<b>CATEGORÍA DE SINIESTRO</b> Otro
<p>El 23 de julio de 2022, en la localidad de Veinticinco de Mayo, provincia de Río Negro, se produjo una explosión en la cabina de la locomotora a vapor 104, a las 10:50 aproximadamente. El accidente ocurrió mientras la locomotora realizaba maniobras minutos antes de la salida del tren de pasajeros N° 303, que debía prestar servicio desde la estación Jacobacci hasta la estación Empalme km 648. Debido al accidente, dos trabajadores resultaron heridos. La investigación se encuentra a cargo de la JST, sede Central.</p>	

DATOS DEL LUGAR	
Lugar	Ingeniero Jacobacci
Localidad	Veinticinco de Mayo
Provincia	Río Negro
Operadora / Línea	Tren Patagónico Roca
Ubicación en el ramal	Km Palo
	1547 2
Coordenadas geográficas	S [GMS] W [GMS]
	41°19'43.20"S 69°32'44.61"O

TIPO DE LUGAR			
<input type="checkbox"/> En sección	<input checked="" type="checkbox"/> En cabecera	<input type="checkbox"/> Paso a Nivel / Peatonal	<input type="checkbox"/> En curva
<input type="checkbox"/> En estación	<input type="checkbox"/> Cruce a distinto nivel	<input type="checkbox"/> Zona de renovación	<input type="checkbox"/> En obra de arte

OBSERVACIONES
El accidente se produjo en el depósito de la estación Ingeniero Jacobacci, en la provincia de Río Negro.

DATOS DEL TREN (1)	
Tipo de Tracción	Concentrada
Tipo de Material Rodante	Locomotora
Tipo de Servicio / N° de Servicio - Tren	Liviana No aplica
Marca Material Rodante	Henschel
Modelo y N° de Serie	A determinar 104
Coches - Vagones / Cantidad	No aplica
Origen - Destino	No aplica



### LESIONES A PERSONAS (1)

	Dotación	Pasajeros	Otros	TOTAL
Fatales				
Graves	2			2
Leves				
Ninguna				

### DAÑOS A LA FORMACIÓN (1)

No registra
  Leves
  De importancia
  Destruida
  Sin información

### DATOS DEL TREN (2)

Tipo de Tracción	.
Tipo de Material Rodante	.
Tipo de Servicio / N° de Servicio - Tren	.
Marca Material Rodante	.
Modelo y N° de Serie	.
Coches - Vagones / Cantidad	.
Origen - Destino	.

### LESIONES A PERSONAS (2)

	Dotación	Pasajeros	Otros	TOTAL
Fatales				
Graves				
Leves				
Ninguna				

### DAÑOS A LA FORMACIÓN (2)

No registra
  Leves
  De importancia
  Destruida
  Sin información

### DAÑOS A TERCEROS

### NOTIFICACIÓN

Fecha	25/07/2022	Hora	10:55
Fuente / Medio	Redes sociales	Organismo	CCR-JST



### COMENTARIOS ADICIONALES

Tiempo de vía cerrada A determinar

Hora de vía expedita A determinar

### REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

CNRT	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante.
SMN	<input type="checkbox"/>	Condiciones climáticas previas al momento del suceso.
OTROS	<input type="checkbox"/>	Resguardo del registrador de eventos, cámaras, audios.

### OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Luego de haber recibido la notificación, la JST inició la investigación del accidente debido a la gravedad del evento, el cual derivó en la hospitalización de dos operarios de primera línea.

### FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO