



INFORME BÁSICO (U)	DNISF			
	FORMULARIO OPERATIVO Nº 5 V7 – Abril 2022			

ID	TIPO	FECHA	HORA	HORA UTC
EX-2022-53740188- -APN-JST#MTR	Accidente	30/05/2022	06:17	09:17

RESEÑA	CATEGORÍA DE SINIESTRO	Descarrilamiento
<p>El 30 de mayo de 2022, a las 06:17 horas, se produjo el descarrilamiento del tren de pasajeros N°1301, perteneciente a la operadora SOFSE, dentro del cuadro de estación General Güemes de la línea Belgrano, en la provincia de Salta.</p>		

DATOS DEL LUGAR		
Lugar	Estación General Güemes	
Localidad	General Güemes	
Provincia	Salta	
Operadora / Línea	SOFSE C13	
Ubicación en el ramal	Km	Palo
	1086,739	----
Coordenadas geográficas	S [GMS]	W [GMS]
	24°40' 10.21" S	65° 02' 46.56" W

TIPO DE LUGAR							
<input type="checkbox"/>	En sección	<input type="checkbox"/>	En cabecera	<input type="checkbox"/>	Paso a Nivel / Peatonal	<input type="checkbox"/>	En curva
<input checked="" type="checkbox"/>	En estación	<input type="checkbox"/>	Cruce a distinto nivel	<input type="checkbox"/>	Zona de renovación	<input type="checkbox"/>	En obra de arte

OBSERVACIONES
<p>En el lugar del suceso intervino el equipo de investigación de la JST, sede Salta, con coordinación y apoyo de la sede Central. De acuerdo a los tiempos de notificación, se arribó al sector de vía aproximadamente a las 11 horas. Al iniciar las tareas de campo, se observó que personal de Vía y Obra habían comenzado con trabajos en vía para librar la vía obstruida.</p>

DATOS DEL TREN (1)	
Tipo de Tracción	Concentrada
Tipo de Material Rodante	Coche Motor
Tipo de Servicio / Nº de Servicio - Tren	Pasajeros 1301
Marca Material Rodante	Emepa
Modelo y Nº de Serie	Alerce 2619
Coches - Vagones / Cantidad	Dupla 1
Origen - Destino	General Güemes - Campo Quijano



LESIONES A PERSONAS (1)

	Fatales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación	0	0	0	3	3
Pasajeros	0	0	0	58	58
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	61

DAÑOS A LA FORMACIÓN (1)

No registra
 Leves
 De importancia
 Destruida
 Sin información

DATOS DEL TREN (2)

Tipo de Tracción	.
Tipo de Material Rodante	.
Tipo de Servicio / N° de Servicio - Tren	.
Marca Material Rodante	.
Modelo y N° de Serie	.
Coches - Vagones / Cantidad	.
Origen - Destino	.

LESIONES A PERSONAS (2)

	Fatales	Graves	Leves	Ninguna	TOTAL
Dotación					
Pasajeros					
Otros					
Total					

DAÑOS A LA FORMACIÓN (2)

No registra
 Leves
 De importancia
 Destruida
 Sin información

DAÑOS A TERCEROS

No hubo.

NOTIFICACIÓN

Fecha	30/05/2022	Hora	08:58
Fuente / Medio	Redes sociales	Organismo	Redes sociales

COMENTARIOS ADICIONALES

Tiempo de vía cerrada 05:56 horas

Hora de vía expedita 12:13

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

CNRT	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante.
SMN	<input checked="" type="checkbox"/>	Condiciones climáticas previas al momento del suceso.
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	Resguardo del registrador de eventos, cámaras, audios.

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

Luego del descarrilamiento, se dispuso por parte de la operadora una formación para que los pasajeros del tren afectado puedan realizar el trasbordo y reanudar la marcha con destino a Campo Quijano.

FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO



Figura 1. Vista lateral izquierda del descarrilamiento



Figura 2. Vista frontal del coche motor descarrilado



Figura 3. Módulo central del coche motor



Figura 4. Cambio de vía de la estación Güemes