



INFORME BÁSICO (U)	DNISF			
	FORMULARIO OPERATIVO N° 5 V10 – Septiembre 2022			

ID	TIPO	FECHA	HORA	HORA UTC
EX-2023-90005379- -APN-JST#MTR	Accidente	01/08/2023	17:00	20:00

RESEÑA	CATEGORÍA DEL SUCESO	Descarrilamiento
--------	----------------------	------------------

El 01 de agosto de 2023, a las 17:00 aproximadamente, se produjo el descarrilamiento del tren de carga K21, operado por Belgrano Cargas y Logística (BCyL), en la localidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. El suceso tuvo lugar en el desvío ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas), en cercanías del paso a nivel (PAN) de la Ruta Nacional 11. No se registraron personas lesionadas.

DATOS DEL LUGAR		
Lugar	Cercanías del PAN de la Ruta Nacional 11	
Localidad	San Lorenzo	
Provincia	Santa Fe	
Operadora / Línea	BCyL San Martín	
Ubicación en el ramal	Km	Palo
	Desvío ACA	0
Coordenadas geográficas	S [GMS]	W [GMS]
	32°44'05.6"	60°44'23.6"

TIPO DE LUGAR			
<input type="checkbox"/> En sección	<input type="checkbox"/> En cabecera	<input checked="" type="checkbox"/> Paso a Nivel / Peatonal	<input type="checkbox"/> En curva
<input type="checkbox"/> En estación	<input type="checkbox"/> Cruce a distinto nivel	<input type="checkbox"/> Zona de renovación	<input type="checkbox"/> En obra de arte
<input type="checkbox"/> En playa	<input type="checkbox"/> En patio	<input checked="" type="checkbox"/> En desvío	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

DATOS DEL TREN (1)	
Tipo de Tracción	Concentrada
Tipo de Material Rodante	Locomotora
Tipo de Servicio / N° de Servicio - Tren	Cargas K21
Marca Material Rodante	CRRC
Modelo y N° de Serie	CDD3 A1 (China Cargas, Trocha 1676m) 9464
Coches - Vagones / Cantidad	Vagones 28
Origen - Destino	Puerto ACA-San Lorenzo



LESIONES A PERSONAS (1)

	Dotación	Pasajeros	Otros	TOTAL
Fatales				
Graves				
Leves				
Ninguna	0			0

DAÑOS A LA FORMACIÓN (1)

No registra
 Leves
 De importancia
 Destruida
 Sin información

DATOS DEL TREN (2)

Tipo de Tracción	.
Tipo de Material Rodante	.
Tipo de Servicio / N° de Servicio - Tren	.
Marca Material Rodante	.
Modelo y N° de Serie	.
Coches - Vagones / Cantidad	
Origen - Destino	

LESIONES A PERSONAS (2)

	Dotación	Pasajeros	Otros	TOTAL
Fatales				
Graves				
Leves				
Ninguna				

DAÑOS A LA FORMACIÓN (2)

No registra
 Leves
 De importancia
 Destruida
 Sin información

DAÑOS A TERCEROS

NOTIFICACIÓN

Fecha	02/08/2023	Hora	08:40
Fuente / Medio	RR.SS.	Organismo	JST

COMENTARIOS ADICIONALES

La Ruta Nacional 11 se liberó el 01 de agosto, a las 19:20 , y la vía principal de NCA, a las 20:30. Se continuó trabajando sobre la locomotora descarrilada hasta el día posterior al suceso.

Tiempo de vía cerrada

Hora de vía expedita

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

CNRT	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisiones, reparaciones, certificaciones del personal, habilitaciones de material rodante.
SMN	<input checked="" type="checkbox"/>	Condiciones climáticas previas al momento del suceso.
OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	Resguardo del registrador de eventos, cámaras, audios.

OBSERVACIONES Y DATOS COMPLEMENTARIOS

El 02 de agosto, a las 10:15, un agente de la sede Rosario se hizo presente en el lugar del suceso para llevar adelante las acciones iniciales de la investigación, coordinado por la sede Central.

FOTOGRAFÍAS DEL SUCESO



Figura 1. Imagen de la locomotora involucrada en el suceso.
Fuente: JST, 2023



Figura 2. Imagen del riel afectado por el descarrilamiento.
Fuente: JST, 2023



Figura 3. Imagen del desvío ACA.
Fuente: JST, 2023



Figura 4. Imagen del aparato de vía (ADV).
Fuente: JST, 2023