

JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Expediente: EX-2023-74530633- -APN-DNISAU#JST

Suceso: accidente

Título: 169. IB. Cargas. Vuelco. Carnerillo. Córdoba

Resultados: sin personas lesionadas

Fecha y hora: 27 de junio de 2023, 6:05 (UTC-3)

Vehículos: un camión con acoplado

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

*primero
la gente*



Ministerio de Transporte
Argentina

Información básica					
Título	169. IB. Cargas. Vuelco. Carnerillo. Córdoba				
Expediente	EX-2023-74530633- -APN-DNISAU#JST				
Tipo de suceso	Accidente				

Lugar y fecha					
Fecha	27/6/2023	Hora	6:05		
Lugar	Ruta Nacional 158, kilómetro 255				
Localidad, Partido	Carnerillo				
Provincia	Córdoba				
Coordenadas	-32.934293262543775, -64.05910090412208				

Notificación					
Fecha	27/6/2023	Hora	9:00		
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)				

Reseña		Tipo de evento: Vuelco			
El suceso tuvo lugar el día 27/6/2023, aproximadamente a las 6:05, a la altura del kilómetro 255 sobre la Ruta Nacional 158 en la localidad de Carnerillo. Por razones sujetas a investigación, un camión (Vehículo 1) que transportaba maíz volcó sobre la banquina de la vía por la que circulaba. Como resultado, el conductor no presentó lesiones, pero se relevaron daños materiales sobre la unidad.					

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	0	0	1	0	1
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	0	0	0	0	0
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Total	0	0	1	0	1

Vehículos participantes		Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1		Cargas	Provincial	1
Total				1



Organismos intervinientes		
Policía	Policía Caminera de la provincia de Córdoba	
	Departamental Juárez Celman	
Grúas	A determinar	
Vehículo 1 (cargas)		
	Dominio: VVY456	Tipo: Camión rígido
Categoría	N2: vehículos utilizados para transporte de carga con un peso máximo superior a los tres mil quinientos kilogramos, pero inferior o igual a los doce mil kilogramos	
Marca	Mercedes Benz	
Modelo	L 1114/48	
Año	1979	
Tipo de caja	TCCG (Caja carga general)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	100-087 Inspección Vehicular Venado Tuerto SA
	Resultado	Apto
	Realizada	3/4/2017
	Vencimiento	3/10/2017
	Estado	Vencida
	Validación	168503
RUTA	Clase de carga habilitada	Transporte de carga masiva o granel
Ubicación de daños	A determinar	
Dominio: A determinar		
	Tipo: Acoplado	
No se ha obtenido información del acoplado al momento de realizar el presente informe. Al arribo de la JST al lugar del suceso, el vehículo había sido retirado y no fue posible su localización para inspeccionarlo.		
Servicio	Carga transportada	Maíz
	Origen	General Cabrera
	Destino	Río Cuarto
Sentido de circulación	Vía	Ruta Nacional 158
	Desde	Este
	Hacia	Oeste



Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)	
Certificado RUTA	416384
Fecha de inscripción	16/11/2011
Tipo de transportista	Empresa de transporte
Categoría del transportista	Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.)

Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	26	Ileso

Habilitaciones del personal de conducción ¹		
	Tipo de Licencia	Conductor 1
Porte	Centro emisor	A determinar
	Sistema	A determinar
	Clase	A determinar
	Vencimiento	A determinar

Medio	
Tipo	Ruta
Configuración	Dos carriles
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	No
Material división física	No posee
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	No
Visibilidad reducida	A determinar
Obstáculos	No
Estado meteorológico	A determinar
Restricción de tránsito	No
Señalización	Horizontal
Semáforo	No aplica

¹ Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).



Fotografías del suceso



Figura 1. Posición final del vehículo 1. Fuente: *Policía Caminera, 2023*

Observaciones y datos complementarios

Fuentes de información consultadas

- Base de datos de CNRT
- Base de datos pública ANSV
- Policía Caminera de la Provincia de Córdoba

Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial