

# JST | SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE



## INFORME BÁSICO DE SUCESO AUTOMOTOR

Expediente: EX-2023-94873206- -APN-DNISAU#JST

Suceso: Accidente

Título: 177. IB. Cargas. Colisión múltiple. Maschwitz. Buenos Aires

Resultados: Dos personas fallecidas, una persona lesionada

Fecha y hora: 14 de agosto de 2023 05:40 (UTC-3)

Vehículos: Cuatro camiones con semirremolques y un vehículo particular

Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores

*primero  
la gente*



Ministerio de Transporte  
Argentina



Información básica	
Título	177. IB. Cargas. Colisión múltiple. Maschwitz. Buenos Aires
Expediente	EX-2023-94873206- -APN-DNISAU#JST
Tipo de suceso	Accidente

Lugar y fecha			
Fecha	14/8/2023	Hora	05:40
Lugar	RN 9 km 43		
Localidad, Partido	Ingeniero Maschwitz		
Provincia	Buenos Aires		
Coordenadas	-34.3888235, -58.7451491		

Notificación			
Fecha	14/8/2023	Hora	08:00
Fuente	Centro de Control y Respuesta JST (CCR)		

Reseña	Tipo de evento: Colisión múltiple
<p>El suceso tuvo lugar en la Ruta Nacional 9 Km 43 Ramal Escobar, en las proximidades al Arroyo Garín, cuando, por razones que se encuentran bajo investigación, se produjo una colisión múltiple por alcance entre 4 camiones con semirremolques y una camioneta Ford EcoSport, que circulaban en sentido hacia la localidad de Garín. Como consecuencia del accidente, se registraron dos personas fallecidas, una persona lesionada, tres personas ilesas y daños en los vehículos. Al momento del suceso, la calzada se encontraba bloqueada al tránsito por el vuelco de un camión con semirremolque a la altura del km 42 y los vehículos eran desviados hacia una salida de la autopista.</p>	

Personas y resultados					
Personas	Fallecidas	Lesionadas	Ilesas	A determinar	Total
Conductor/a	1	1	3	0	5
Pasajero/a	0	0	0	0	0
Acompañante	1	0	0	0	1
Ocupante	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

Vehículos participantes	Tipo de servicio	Jurisdicción	Total
Vehículo 1	Cargas	Nacional	1
Vehículo 2	Cargas	Nacional	1
Vehículo 3	Cargas	Nacional	1



Vehículo 4	Particular	No aplica	1
Vehículo 5	Cargas	Nacional	1
<b>Total</b>			<b>5</b>

Organismos intervinientes	
Fiscalía	UFI 5 Escobar Poder Judicial Pcia. De Buenos Aires
Policía	Comisaría 2° Escobar
	Policía Científica Sede Maschwitz
Bomberos	Sí
Asistencia de salud	Sí
Concesión vial	AUSOL
Morgue	Sí
Municipalidad	Sí
Grúas	Sí

Vehículo 1 (cargas)	Dominio: HVS596	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Scania	
Modelo	G380 A4X2	
Año	2009	
Tipo de caja	TPE (plato de enganche)	
Configuración de ejes	1S-1D	
	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	040-002 El Vagón SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	1/4/2023
	Vencimiento	1/4/2024
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Estado	Vigente
	Validación	16/11/2022
	Clase de carga habilitada	Cargas generales
Ubicación de daños	Sin daños	
Descripción de daños	Sin daños	
Dominio: MDY636	Tipo: Semirremolque	
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Salto	
Modelo	SR BV	
Año	2013	
Tipo de caja	CA-PC (Caja abierta - Portacontenedor)	



Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	040-002 El Vagón SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	26/4/2023
	Vencimiento	26/4/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	16/5/2023
	Clase de carga habilitada	Carga general
Ubicación de daños	Posterior	
Descripción de daños	Rotura de faros, paragolpes y deformación de carrocería	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Yerba mate
	Origen	Apóstoles
	Destino	Ituzaingó
Sentido de circulación	Vía	RN 9
	Desde	Belén de Escobar
	Hacia	Garín

Vehículo 2 (cargas)	Dominio: OBP324	Tipo: Camión tractor
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Scania	
Modelo	G410 A4X2	
Año	2014	
Tipo de caja	TPE (plato de enganche)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	040-002 El Vagón SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	14/10/2022
	Vencimiento	14/10/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	23/12/2022
	Clase de carga habilitada	Cargas generales
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Rotura de faros, parabrisas y deformación de parrilla	
Dominio: NJP619	Tipo: Semirremolque	



Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Randon	
Modelo	SR CG	
Año	2014	
Tipo de caja	TCA (caja abierta)	
Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	040-015 Seguridad Mecánica SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	30/11/2022
	Vencimiento	30/11/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	16/5/2023
	Clase de carga habilitada	Cargas generales
Ubicación de daños	Posterior	
Descripción de daños	Deformación de paragolpes y chasis	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Yerba mate
	Origen	Apóstoles
	Destino	Avellaneda
Sentido de circulación	Vía	RN9
	Desde	Belén de Escobar
	Hacia	Garín
<b>Vehículo 3 (cargas)</b>	<b>Dominio: AD520UP</b>	<b>Tipo: Camión tractor</b>
Categoría	N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce mil kilogramos	
Marca	Volvo	
Modelo	FH 420	
Año	2019	
Tipo de caja	TPE (plato de enganche)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	090-014 Avelino Rodolfo Gigena SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	12/10/2022
	Vencimiento	12/10/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	16/11/2022



	Clase de carga habilitada	Cargas generales
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Rotura de faros, parrilla y paragolpes	
Dominio: AE928CY	Tipo: Semirremolque	
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Sola y brusa	
Modelo	BDAS. VOL. 3EJES	
Año	2021	
Tipo de caja	CA-PC (caja abierta-portacontenedor)	
Configuración de ejes	1D-2D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	090-014 Avelino Rodolfo Gigena SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	12/10/2022
	Vencimiento	12/10/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	16/5/2023
	Clase de carga habilitada	Cargas generales
Ubicación de daños	Posterior	
Descripción de daños	Rotura de paragolpes y deformación de carrocería	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Yerba mate
	Origen	Apóstoles
	Destino	Avellaneda
Sentido de circulación	Vía	RN9
	Desde	Belén de Escobar
	Hacia	Garín

Vehículo 4 (particular)	Tipo: Sedán	
Categoría	M1: vehículo para transporte de pasajeros que no contengan más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos	
Marca	Ford	
Modelo	Ecosport	
Uso	Particular	
Sentido de circulación	Vía	RN9
	Desde	Belén de Escobar
	Hacia	Garín



Ubicación de daños	En toda su estructura	
Descripción de daños	Deformación y rotura de carrocería, chasis, habitáculo, parabrisas, paragolpes y sistemas.	
Vehículo 5 (cargas)	Dominio: WKQ782	Tipo: Camión tractor
Categoría	N2: vehículos utilizados para transporte de carga con un peso máximo superior a los tres mil quinientos kilogramos, pero inferior o igual a los doce mil kilogramos	
Marca	Scania	
Modelo	T112 H 4X2 S42	
Año	1991	
Tipo de caja	TPE (plato de enganche)	
Configuración de ejes	1S-1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	010-091 Reteo SRL
	Resultado	Apto
	Realizada	24/4/2023
	Vencimiento	24/10/2023
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	01/6/2023
	Clase de carga habilitada	Cargas generales
Ubicación de daños	Anterior	
Descripción de daños	Rotura de faros de parabrisas, rotura de faros, rotura y deformación de carrocería	
Dominio: UVO667	Tipo: Semirremolque	
Categoría	O4: remolques cuyo peso máximo es mayor a diez mil kilogramos	
Marca	Helvetica	
Modelo	16/20TT	
Año	1969	
Tipo de caja	TCCPC (caja cerrada con plataforma de carga)	
Configuración de ejes	1D	
Revisión Técnica Obligatoria (CENT)	Tipo	Cargas interjurisdiccional
	Emisor	040-125 Oslomarpe SA
	Resultado	Apto
	Realizada	15/2/2023
	Vencimiento	15/2/2024
	Estado	Vigente
RUTA	Validación	23/2/2023
	Clase de carga habilitada	Cargas generales
Ubicación de daños	Sin daños	



Descripción de daños	Sin daños	
Servicio	Ocasión de servicio	Sí
	Carga transportada	Huevos
	Origen	Entre Ríos
	Destino	A determinar
Sentido de circulación	Vía	RN9
	Desde	Belén de Escobar
	Hacia	Garín

<b>Empresa operadora del servicio del Vehículo 1 (Cargas)</b>	
Certificado RUTA	14160
Fecha de inscripción	16/11/2022
Tipo de transportista	Transportista individual
Categoría del transportista	Transporte de Carga Fraccionada, Transporte de Carga Propia, Transporte de Carga Masiva o Granel

<b>Empresa operadora del servicio del Vehículo 2 (Cargas)</b>	
Certificado RUTA	A-299709
Fecha de inscripción	23/12/2022
Tipo de transportista	Transportista individual
Categoría del transportista	Transporte de Carga Fraccionada, Transporte de Carga Propia, Transporte de Carga Masiva o Granel

<b>Empresa operadora del servicio del Vehículo 3 (Cargas)</b>	
Certificado RUTA	A-692721
Fecha de inscripción	16/11/2022
Tipo de transportista	Transportista individual
Categoría del transportista	Transporte de Carga Fraccionada, Transporte de Carga Propia, Transporte de Carga Masiva o Granel

<b>Empresa operadora del servicio del Vehículo 5 (Cargas)</b>	
Certificado RUTA	68360
Fecha de inscripción	01/06/2023
Tipo de transportista	Transportista de carga propio
Categoría del transportista	Transportista de Carga Propia (T.C.P)



Datos básicos del personal de conducción que participó del suceso					
Identificación	Ubicación	Rol	Sexo	Edad	Estado
Conductor 1	Vehículo 1	Conducción efectiva	Varón	47	Ileso
Conductor 2	Vehículo 2	Conducción efectiva	Varón	47	Ileso
Conductor 3	Vehículo 3	Conducción efectiva	Varón	60	Ileso
Conductor 5	Vehículo 5	Conducción efectiva	Varón	A determinar	Lesionado

Habilitaciones del personal de conducción <sup>1</sup>					
Tipo de Licencia	Conductor 1	Conductor 2	Conductor 3	Conductor 5	
Porte	Centro emisor	Apóstoles-Misiones	Apóstoles-Misiones	Apóstoles-Misiones	A determinar
	Sistema	Municipal	Municipal	Municipal	A determinar
	Clase	A2.1, E1	AE	E	A determinar
	Vencimiento	12/06/2024	03/09/2023	30/11/2023	A determinar
LiNTI	Categoría	Cargas Generales	Cargas Generales	Cargas Generales	Cargas Generales
	Vencimiento	30/12/2023	17/03/2024	11/02/2024	26/10/2023

Otras personas involucradas			
Cantidad	Ubicación	Ocupación dentro del habitáculo	Estado
1	Vehículo 4	Conducción	Fallecido
1	Vehículo 4	Acompañante	Fallecida

Medio	
Tipo	Autopista
Configuración	3 carriles por mano
Geometría del tramo	Recta
Material superficie	Asfalto
División física	Cantero central
Material división física	Pasto
Condiciones de la calzada	Seca y limpia
Luminosidad	Nocturna
Iluminación artificial	Funcionando

<sup>1</sup> Pueden consultarse las categorías de licencias señaladas en los sitios web correspondientes: [Licencia de conducir](#) y [Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional](#).

Visibilidad reducida	No
Obstáculos	No
Estado meteorológico	Despejado
Restricción de tránsito	Sí
Señalización	Horizontal y vertical
Semáforo	No
Observaciones	Al momento del suceso la calzada se encontraba cortada, redireccionando el tránsito hacia una salida de la autopista por el vuelco de un camión en el km 42

### Fotografías del suceso



Figura 1. Posiciones finales de los vehículos. Fuente: AUSOL, 2023

### Observaciones y datos complementarios

#### Fuentes de información consultadas

- Comisión Nacional de Regulación del Transporte
- Agencia Nacional de Seguridad Vial
- Policía de Escobar

#### Solicitud de información

- Agencia Nacional de Seguridad Vial